

ESTUDIO INTEGRAL DEL
BARRIO DE LAS BODEGAS
DE SOTILLO DE LA RIBERA



Alfredo Sanz Sanza

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA - 2021


CATÁLOGO DE BODEGAS Y LAGARES

CATÁLOGO DE BODEGAS Y LAGARES



FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERT EN
LAS ZONAS RURALES





I. CAMINO DE ARRIBA	1-30
II. CAMINO DE EN MEDIO	31-55
III. CAMINO DE ABAJO	56-80
IV. CAMINO DE LOS LAGARES	81-138
V. CARRETERA DE ARANDA	139-167

PLANO ÍNDICE

Nota: La descripción de los campos que aparecen en las fichas se encuentra en *Memoria _ Anexo I – Descripción de la Ficha del Catálogo*.

Los datos mostrados en las fichas en *cursiva* son hipótesis o deducciones no verificadas de elementos desaparecidos o cuyo estado ha imposibilitado la medición.

I. CAMINO DE ARRIBA

1-30

Nº 1

**BODEGA
Y LAGAR****“La Iglesia”****1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431640 4625425	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

La planta baja cuenta con cerramiento de chapado de piedra. Este lagar-bodega también se ha denominado “Lagareta del Tío Madroño” y “Lagareta de Baudilio”. La denominación adoptada en el estudio (La Iglesia) corresponde con la de carácter más histórico. Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80.

El dintel de acceso a la bodega tiene la inscripción “Iglesia – 1678” a ambos lados del escudo con las llaves cruzadas o llaves de San Pedro. Este motivo suele aparecer en las construcciones de propiedad eclesiástica. Se trata de la inscripción con fecha más antigua conservada en su emplazamiento original del barrio de bodegas de Sotillo de la Ribera.

Nº 1

**BODEGA
Y LAGAR****“La Iglesia”****3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,5	5,4	1,5	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2278	cántaras	/	365 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes☒ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Vestigios puntuales

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Lagareta Melquiades”, reseñada en 1954.

Observaciones:

Se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo, la cual se conserva, y estaba situada encima de la pila.



Prensa vertical de husillo

Nº 1

**BODEGA
Y LAGAR****“La Iglesia”****4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857,6	849,8	Desnivel (m)	7,8
Orientación (puerta / cañón)	Noreste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	30
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	54	0	L. Total	54	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso Aparecen lentejones de roca arenisca					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	1 A		1 B		1 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	863	848,5	866	848,5	868	850,6
Profundidad (m)	14,5		17,5		17,4	
Chimenea	No		No		No	
Acabado exterior	Piedra		Hormigón		Piedra	
Estado	Bueno		Taponada		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1678 (año de la inscripción en el dintel de la puerta) en casi todos los aforos consultados, con los nombres de “Cueva de la Yglesia” o “Cueva de la Iglesia”.

Observaciones:

Comunicación tapada con bodega 56 (*La Balilla*) y 59 (*La Yedra*).

Nº 1

**BODEGA
Y LAGAR**

“La Iglesia”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Inscripción en dintel de acceso



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



1 A



1 B



1 C

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431603 4625422	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Cornisa con cuidada terminación en hastial a dos aguas. El dintel de la puerta tiene la inscripción “Año de 1787”, situada bajo el número 37 de la calle y cubierta parcialmente por un blanqueado. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 2

BODEGA “Los Escolares”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	858,2	854,1	Desnivel (m)	4,1
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	22
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	23,5	0	L. Total	23,5	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	2 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	870	853,7
Profundidad (m)	16,3	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1787 (fecha de la inscripción en el dintel de la puerta) como “Cueva de Juan Antonio Escolar”. Anteriormente no se ha encontrado ninguna alusión a ella, por lo que puede coincidir con la fecha de su excavación. Se reseña durante el siglo XIX con el nombre anterior, y ya en el siglo XX como “Escolares”.

Observaciones:

El abovedado de piedra de la nave se define en tramos separados por espacios sin reforzar. El remate exterior de la zarcera se resuelve con un brocal de piedra y un somier metálico encima. En el año 2020 se ha colocado una red de madera en el sitio de cuba del fondo de la nave.

Nº 2

BODEGA “Los Escolares”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Inscripción en dintel



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



2 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431591 4625418	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Cornisa con terminación en hastial a dos aguas. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 3

BODEGA “Bartolomé”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	858,4	857,2	Desnivel (m)	1,2
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Rampa		Nº escalones	
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	18,3	0	L. Total	18,3	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	3 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	869	857,3
Profundidad (m)	11,7	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1665 como “Cueva de Bartolomé Esgueva”. A partir de 1689 también como “Herederos de Bartolomé Esgueva”. En el siglo XX como “Bartolomé”.

Observaciones:

Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural.

Nº 3

BODEGA “Bartolomé”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



3 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431586 4625414	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. Sobre el dintel está pintado el n.º 39. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería y recercado de huecos en madera, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 4

BODEGA “Fernando”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	858,9	857,1	Desnivel (m)	1,8
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	11
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	25,3	0	L. Total	25,3	Media (18 - 36 m)
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	4 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	872	857
Profundidad (m)	15	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de una de las cuevas de “Herederos de Andrés de Esgueva” en 1740. En 1787 se reseña como “Cueva de Fernando Errero”, en 1840 como “Fernando Herrero”, en 1870 como “Tío Fernando” y ya en el siglo XX como “Fernando” a secas.

Observaciones:

El acceso tiene una interesante bóveda mitrada que cubre dos tramos con diferente inclinación. La nave subterránea tiene divisiones en algunos sitios de cuba cerradas con tabiques, cuyo acabado en color blanco y formas escalonadas son bastante singulares. El entronque de la zarcera con la nave se realiza a través de un recodo, ya que la vertical del pozo se desarrolla sobre la bóveda de piedra en sillería, lo cual indica que ésta es posterior a la ejecución de la zarcera.

Nº 4

BODEGA “Fernando”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



4 A

Nº 5

**BODEGA
Y LAGAR****“Tío Manuel”***Merendero asociado**Acceso***1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431580 4625402	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería y recercado de huecos en sillería, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. El merendero se emplaza en el espacio de la desaparecida lagareta. Conserva su aspecto tradicional.

Las trazas del lagar se observan en los vuelos americanos de 1946 y 1957.

Nº 5

**BODEGA
Y LAGAR****“Tío Manuel”****3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,4	3,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1301	cántaras	/	208 hectolitros
Longitud de palanca (m)		7			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse del “Lagar de Don Romualdo”, reseñado en 1787 junto a las bodegas vecinas.

Observaciones:

Contaba con un conducto para trasegar el mosto desde el lagar hasta la bodega subterránea, que se recogía en una pequeña pila a mitad de la bajada, donde se aprecian algunos vestigios de la misma.



Pila mosto en bajada a bodega

Nº 5

**BODEGA
Y LAGAR****“Tío Manuel”****4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,5	856,4	Desnivel (m)	3,1
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	16
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	A tramos: bóveda de cañón en sillería + bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	21	0	L. Total	21	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado					
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales					

ZARCERA/S	5 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	867	856,4
Profundidad (m)	10,6	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1815 como “Cueva de Don Manuel Gonzalez”, en 1840 como “Gaspar González”, en 1870 como “Don Bernardo” y en el siglo XX como “Manuel”, en alusión a Manuel Callejo.

Observaciones:

En el inicio de la nave se desarrolla un interesante cruce de bóvedas de cañón en sillería. Los desprendimientos se localizan en la parte del fondo de la bodega, existiendo un apuntalamiento de madera que lleva ahí “toda la vida”.

Nº 5

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tío Manuel”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



5 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431578 4625399	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Cornisa con cuidada terminación en hastial a dos aguas, a la que le falta alguna pieza. Conserva su aspecto tradicional. La palabra jariz procede de “Jaraíz”, que significa lagar.

Nº 6

BODEGA “Jariz Caído”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,9	857	Desnivel (m)	2,9
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	6
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	151	0	L. Total	151	Muy larga (> 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y refuerzos de madera					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado Estrato arcilloso en la parte del fondo					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	6 A		6 B		6 C		6 D	
Cota exterior / suelo nave (m)	881	857	882	857,2	882	857,4	881	857
Profundidad (m)	24		24,8		24,6		24	
Chimenea	No		No		No		Sí	
Acabado exterior	Hormigón		Bloque hormigón		No tiene		Ladrillo	
Estado	Taponada		Bueno		Taponada		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Por el número de cubas, podría tratarse de la “Cueva de herederos de Juan de Arenal” reseñada desde 1670 hasta 1739. A partir de 1740 se denomina como en la actualidad, con pequeñas modificaciones que se alternan durante los años: “Cueva del Jaraíz Caído”, “Lagar Caído”, o “Jarez Caído” ya en el siglo XX.

Observaciones:

El abovedado de piedra de la nave se define en tramos separados por espacios sin retorar. Interesante cruce de bóvedas en sillería bajo la zarcera 6B. Puerta de madera en uno de los bodegones de grandes dimensiones, con 5 x 3 huecos. Comunicación tapada con bodega 8 (*Concejo*). Un bodegón da con la zarcera 62C, que podría haber servido también a la presente bodega. Zarcera 6E: Cotas (874/857,4), Prof. (16,6), Chim. (no), Acab. ext. (no tiene), Estado (taponada). Zarcera 6F: Cotas (877/857,2), Prof. (19,8), Chim. (no), Acab. ext. (piedra), Estado (bueno).

Nº 6

BODEGA “Jariz Caído”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Puerta de un bodegón

Zarcera/s



6 A



6 B



6 C



6 D



6 E



6 F

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431576 4625399	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Cornisa con terminación en hastial a dos aguas, a la que le falta alguna pieza. Sobre el dintel está pintado el n.º42. Interesante puerta tradicional de madera, que cuenta con refuerzos metálicos. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 7

BODEGA “Matamulos”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,9	856,3	Desnivel (m)	3,6
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	19
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	20,3	0	L. Total	20,3	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	7 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	869	856,6
Profundidad (m)	12,4	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1815 y 1840 como “Cueva de Pedro Martínez Herrero”, y en 1870 y en adelante como “Matamulos”. Durante el siglo XVIII y la mitad del XIX se alude a otra bodega, denominada “Matamulos”, pero situada por la ladera suroeste, por la zona de la bodega “La Sopera”.

Observaciones:

El acceso se realiza a través de dos tramos perpendiculares entre sí, siendo el superior paralelo a la fachada. Esto puede ser indicativo de que en una fase anterior la fachada estaba más adelantada. En la parte central de la nave falta una dovela de la bóveda de piedra, pudiendo haber existido aquí una zarcera. En el entronque de la zarcera con la nave se observa una disminución de la sección del pozo, a modo de embudo, debido a un estrato más duro. Este hecho refuerza la hipótesis de la construcción de la zarcera desde arriba hacia abajo.

Nº 7

BODEGA “Matamulos”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



7 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431572 4625394	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 43. Conserva su aspecto tradicional. El nombre de la bodega hace alusión a su antiguo uso y disfrute por parte del Concejo.

La galería subterránea se completó en su parte posterior con un amplio tramo realizado con máquina tuneladora en 1992, y que constituye otra entrada/salida a través de la bodega elaboradora Ismael Arroyo – Valsotillo. Dicha empresa utiliza la galería subterránea para la crianza del vino en barrica y botella, y realiza visitas turísticas a la misma.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,3	856,2	Desnivel (m)	3,1
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	16
Material acabado inferior	Chapado de piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA			Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada				
Longitud (accesible/inaccesible)	216	9	L. Total	225	Muy larga (> 100 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y arcos de ladrillo				
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera	☐ Cubas		
	☒ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	8 A		8 B		8 C		8 D	
Cota exterior / suelo nave (m)	864	856,2	882	856,6	882	856,3	882	859,3
Profundidad (m)	7,8		25,4		25,7		22,7	
Chimenea	Sí		Sí		No		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra		Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno		Bueno		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en el aforo del año 16-- (números no descifrados) ya como “Cueva de Concejo”, con muchas cubas. Probablemente se trata de la cueva de “Thomas Ruiz Manero”, como se menciona más a menudo en el siglo XVII, y que en 1670 cuenta con 51 cubas, la más grande de 360 cántaras. A partir de 1739 se reseña como “Cueva de Concejo” o “Cueva del Concejo”.

Observaciones:

La bodega más larga de Sotillo. El tramo inicial, coincidente con la zona donde aparece el conglomerado, tiene una interesante sucesión de intervalos de bóveda de piedra en sillería. Comunicación tapada con bodega 6 (*Jaríz Caído*). Respira con bodega 30 (*Montañés-Las Setas*). Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación, y huecos de redes de madera. Zarcera 8E: Cotas (881,5/855), Prof. (26,5), Chim. (no), Acab. Ext. (no tiene), Estado (taponada). Zarcera 8F: Cotas (880/854,9), Prof. (25,1), Chim. (no), Acab. Ext. (no tiene), Estado (taponada).

Nº 8

BODEGA “Concejo”

Valsotillo

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



8 A



8 B



8 C



8 D



8 E y F

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431571 4625393	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 44. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 9

BODEGA “Bodeguilla nueva”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,2	856,6	Desnivel (m)	2,6
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	9
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	22,1	0	L. Total	22,1	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	9 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	871	857,2
Profundidad (m)	13,8	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1739 y 1740 como “Cueva de Thomas Ruiz Cantero” y en 1754 podría ser la de “Herederos de Thomas Ruiz” (no confundir con la bodega 8 – Concejo, que también se denominó Thomas Ruiz). Ya en 1761 se reseña como “Cueva Nueva”, igual que en 1815. De ahí en adelante se reseña como “Bodega Nueva” o como “Bodeguilla”.

Observaciones:

Nº 9

BODEGA “Bodeguilla nueva”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



9 A

Nº 10

BODEGA “Bodeguilla vieja”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431568 4625388	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

La obra del merendero se realizó en el año 2000. A la izquierda de la fachada, bajo el contador de la luz, se emplaza la rejilla de la zarcera 70A.

Nº 10

BODEGA “Bodeguilla vieja”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,2	854,4	Desnivel (m)	4,8
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	28
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Forjado de hormigón			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	9,7	0	L. Total	9,7	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado Aparecen lentejones de roca arenisca					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	10 A		10 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	862	854,4	865	854,1
Profundidad (m)	7,6		10,9	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	Tubo hormigón		No tiene	
Estado	Bueno		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1739 hasta 1761 como “Cueva de la Capellanía de Martín de Esgueva”. A partir de 1780 se denomina “Don Ignacio García” o “Don Ignacio”.

Observaciones:

La zarcera 10A, tanto la excavación como el remate en superficie, es de ejecución relativamente reciente.

Nº 10

BODEGA “Bodeguilla vieja”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



10 A



10 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431564 4625379	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Cornisa con terminación en hastial a dos aguas. Sobre el dintel está pintado el n.º 46, así como el nombre de la Peña que utiliza la bodega (Ateneo). Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada con chapado de piedra y cubierta vegetal moderna inclinada a un agua.

La zarcera 11A (con dos personas subidas encima) y la 11B = 54A aparecen en la foto panorámica de 1900.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,4	857	Desnivel (m)	2,4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	7
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	100	0	L. Total	100	Muy larga (> 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	11 A		11 B		11 C		11 D	
Cota exterior / suelo nave (m)	870	857,6	874	856,8	879	857	879,5	857,1
Profundidad (m)	12,4		17,2		22		22,4	
Chimenea	Sí		No		Sí		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra		Enfoscado		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno		Bueno		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1665 como “Cueva de Doña Ana”, en 1672 como “Doña Ana Portillo” y en 1678 como “Ana Portillo”. Durante el siglo XVIII en adelante se queda como “Doña Ana”.

Observaciones: La zarcera 11B = 54A, es un pequeño hueco tapado en la pared, que comunica con la zarcera que baja hasta la bodega 54 (*La Coja*). La zarcera 11C = 51C, bajaba hasta la bodega 51 (*Pedro Arroyo*). La zarcera 11D = 17B, es un pequeño hueco tapado en la pared, que da con la zarcera que baja hasta la bodega 17 (*La Honda*), donde se colocó una chimenea ya desinstalada. La zarcera 11F = 62B, es un pequeño hueco tapado en la pared, que da con la zarcera que baja hasta la bodega 62 (*La Narda*). Zarcera 11E: Cotas (880,6/857,2), Prof. (23,4), Chim. (sí), Acab. ext. (enfoscado), Estado (bueno). Zarcera 11F: Cotas (875/856,8), Prof. (23,4), Chim. (no), Acab. ext. (no tiene), Estado (taponada). Posible comunicación tapada al final de la nave con la bodega 12 (*Pedro Díez*).

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



11 A



11 B



11 C



11 D



11 E



11 F

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431562 4625367	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 12

BODEGA “Pedro Díez”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	858,9	856,9	Desnivel (m)	2
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	8
Material acabado inferior	A tramos: terreno natural + cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	100	0	L. Total	100	Muy larga (> 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda Aparecen lentejones de roca arenisca					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	12 A		12 B		12 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	863	856,2	873	857,9	876	858,5
Profundidad (m)	6,8		15,1		17,5	
Chimenea	No		No		No	
Acabado exterior	No tiene		Enfoscado		Piedra	
Estado	Taponada		Regular		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de Pedro Díez” hasta 1688. Desde 1689 hasta 1740 como “Herederos de Pedro Díez”, para volver al nombre inicial en 1752.

Observaciones:

Respira con bodega 21 (*Las Gasparas*). La parte que baja del bodegón grande que sale a la derecha de la nave principal formaba parte de la bodega 22 (*La Alta*), comunicada en el siglo XX a través de una escalera. Esta parte respira con la bodega 22 (*La Alta*) y tiene una posible comunicación tapada con bodega 11 (*Doña Ana*). La zarcera 12B tiene un peligroso agujero bajo la terminación en superficie. El primer bodegón pequeño a la derecha en la nave principal se queda a escasos centímetros de la zarcera 73B, que baja a la bodega 73 (*La Matea*).

Nº 12

BODEGA “Pedro Díez”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



12 A



12 B



12 C

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431559 4625365	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Cornisa con cuidada terminación en hastial a dos aguas. A la fachada se adosa un poyo. La puerta cuenta con una protección metálica. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 13

BODEGA “El Cerrojo”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	858,4	855,7	Desnivel (m)	2,7
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	12
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	40	0	L. Total	40	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso					
	Contacto neto de arcilla (abajo) con arena (arriba) al fondo de la nave					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	13 A		13 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	864,5	855,2	870,6	856,4
Profundidad (m)	9,3		14,2	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	No tiene		Piedra	
Estado	Taponada		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde el siglo XVII como “Cueva de Cerrojo”, “del Zerjo” o “Zerjo”.

Observaciones:

La bóveda de cañón de la escalera de acceso está formada por 4 hileras de dovelas. La zarcera 13B = 51B, bajaba hasta la bodega 51 (*Pedro Arroyo I*). Comunicación tapada con bodega 14 (*Juan de Arenal*).

Nº 13

BODEGA “El Cerrojo”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



13 A



13 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431555 4625357	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 14

BODEGA “Juan de Arenal”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857,9	855,6	Desnivel (m)	2,3
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	10
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	13	0	L. Total	13	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Contacto neto: arcilloso en pared, arenoso en bóveda					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	14 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	867	855,7
Profundidad (m)	11,3	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Durante el siglo XVII se reseña la “Cueva de Herederos de Juan de Arenal”, que por el elevado número de cubas no puede ser la presente bodega (presumiblemente se trate de la bodega de Jaríz Caído). Sin embargo en 1705 se reseña la bodega “Juan de Arenal”, con 3 cubas y seguida de sus vecinas actuales, y a partir de entonces se reseña así y también “herederos de Juan de Arenal”.

Observaciones:

Comunicación tapada con bodega 13 (*El Cerrojo*). La red de madera es pequeña, estando unida a tabiques de adobe. Existe un pequeño hueco en la bóveda, al inicio de la nave.

Nº 14

BODEGA “Juan de Arenal”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



14 A

Nº 15

BODEGA “Juan Ruiz”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431550 4625345	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Chapado de piedra	
	Remates		
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Nº 15

BODEGA “Juan Ruiz”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	856,7	854,9	Desnivel (m)	1,8
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	4
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	16	0	L. Total	16	Corta (< 18 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Sin elementos específicos				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1665 y 1669 como “Cueva de Juan Ruiz”. Desde 1671 hasta 1739 como “Herederos de Juan Ruiz”, y a partir de 1740 se queda como en la actualidad.

Observaciones:

Bajo esta bodega se desarrolla la bodega 51 (*Pedro Arroyo I*), existiendo un grueso mínimo de terreno entre ambas de 1,4 metros. Esta circunstancia se da a la altura del primer bodegón a la izquierda, y en la bodega 51 entre la zarcera 51A y la escalera que sube de nivel, justo donde ha habido desprendimientos en la bóveda, así como al final de la presente bodega y en la bodega 51 donde empieza dicha escalera.

Nº 15

BODEGA “Juan Ruiz”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431553 4625341	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Abierto	

Observaciones:

Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 16

BODEGA “Felipe el Torco”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857,5	856	Desnivel (m)	1,5
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	8
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	17	0	L. Total	17	Corta (< 18 m)
Pavimento	Cemento				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Sin elementos específicos				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Se reseña con el nombre actual en 1665. En 1688 y 1689 aparece como “Felipe García” y “Phelipe García” respectivamente. Vuelve a “Felipe el Torco” desde 1739 hasta nuestros días, con alguna excepción como en 1752, cuando se menciona como “Herederos de Felipe el Torco”.

Observaciones:

La esbelta chimenea existente tras el acceso pertenece al merendero de la derecha, asociado a la bodega 17 (*La Honda*). En la superficie de dicho merendero desembocaba una zarcera de la bodega 50 (*La Morena*), con la que cabría la posibilidad de que en su día respirara la presente bodega.

Nº 16

BODEGA “Felipe el Torco”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431554 4625335	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 52. Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

A pesar de su denominación, existen varias bodegas que cuentan con mayor desnivel entre el acceso y la galería subterránea, así como con mayor número de escalones. La zarcera 50A de la bodega 50 (*La Morena*) está emplazada bajo el suelo de este merendero. La fachada y puerta antigua aparecen en la foto panorámica de 1900.

Nº 17

BODEGA “La Honda”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	856,7	850,9	Desnivel (m)	5,8
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	21
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	66	0	L. Total	66	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	17 A		17 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	870,7	851,1	879,5	852,4
Profundidad (m)	19,6		27,1	
Chimenea	Sí		No	
Acabado exterior	Madera		Piedra	
Estado	Regular		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde el siglo XVII casi siempre como “Cueva Onda”, y en contadas ocasiones como “Honda”.

Observaciones:

Al inicio de la escalera de acceso se emplaza una pequeña pila para echar el mosto-vino y trasegarlo a la nave subterránea a través de un conducto excavado a lo largo de la bajada. El hueco del conducto se utiliza ahora para albergar la instalación eléctrica. Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural. La zarcera 17B = 11D, tenía un agujero en un nivel superior al de esta bodega, que daba a la bodega 11 (*Doña Ana*), donde se emplazó una chimenea ya desinstalada. No se ha tenido acceso a la última parte del bodegón que llega hasta dicha zarcera, por lo que la representación de dicha parte de nave es hipotética y así como el estado de la zarcera.

Nº 17

BODEGA “La Honda”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



17 A



17 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431556 4625327	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 56. Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado delante de ella tiene un cerramiento parcial de chapado de piedra, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. La cubierta ha perdido parte de su acabado de tierra, quedando visible la chapa metálica. Comparte el merendero con la bodega 19 (*Cabildo*).

La fachada aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 18

BODEGA “Miguel Pineda”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857	851,9	Desnivel (m)	5,1
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	18
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	34	0	L. Total	34	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	18 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	864	851,9
Profundidad (m)	12,1	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Enfoscado	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1665 y 1677 como “Cueva de Miguel Pineda”. Desde 1688 hasta 1754 aparece como “Cueva de Herederos de Miguel Pineda”. Durante el siglo XIX tiene su nombre actual.

Observaciones:

La zarcera en superficie se remata con un bidón metálico. Comunicación tapada con bodega 19 (*Cabildo*).

Nº 18

BODEGA “Miguel Pineda”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



18 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431556 4625326	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado delante de ella tiene un cerramiento parcial de chapado de piedra, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. La cubierta ha perdido parte de su acabado de tierra, quedando visible la chapa metálica. Comparte el merendero con la bodega 18 (*Miguel Pineda*).

Parte del acceso y la zarcera 19A aparecen en la foto panorámica de 1900.

Nº 19

BODEGA “El Cabildo”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857	852,2	Desnivel (m)	4,8
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	26
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	35	0	L. Total	35	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	19 A		19 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	866	852,2	857	848,3
Profundidad (m)	13,8		8,7	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	No tiene		Piedra	
Estado	Taponada		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1676 como “El Cavildo”, en 1678 como “Cabildo de Osma”, en 1688 como “Cueva de los Señores del Cabildo”. Durante el siglo XVIII se alterna entre esta última designación y la actual, quedándose con “El Cabildo” en el siglo XIX.

Observaciones:

La bóveda mitrada de la bajada destaca por la poca inclinación de sus dovelas. Comunicación tapada con bodega 18 (*Miguel Pineda*). La nave principal tiene una interesante sucesión de tajones de piedra en sillería, contabilizando al menos 7 parejas para otras tantas cubas. Cuenta con un bodegón al que se accede a través de otra escalera, el cual comunica con la bodega 47 (*Amaro*), siendo su único acceso en la actualidad. Dicho bodegón cuenta con una comunicación directa con la zarcera 47A de la mencionada bodega.

Nº 19

BODEGA “El Cabildo”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



19 A



19 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431560 4625321	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado delante de ella tiene un cerramiento parcial de ladrillo, con cubierta a un agua de fibrocemento. Sobre el dintel de la puerta está pintado el nombre de la Peña. A la fachada se adosa un poyo. Bajo uno de los asientos del merendero se emplaza, ahora taponada, la zarcera 47A, de la bodega 47 (Amaro).

En una casa del pueblo aparece un blasón tallado en piedra con el nombre de “Juan Picon” y el año 1649.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857,2	852,9	Desnivel (m)	4,3
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	17
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	31	0	L. Total	31	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda					
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales					

ZARCERA/S	20 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	866,3	851,8
Profundidad (m)	14,5	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

En 1665 se reseña la “Cueva de Juan Picón mayor” y en 1670 la de “Juan Picón menor en días”, aludiendo a padre y a hijo, y tal vez solo una de ellas se refiera a la presente bodega. Aparece como “Juan Picón” en 1669, 1677, 1689 y 1705. De 1739 a 1752 se reseña como “Herederos de Juan Picón”, y a partir de 1754 se apunta como “Juan Picón”.

Observaciones:

La mayor parte de la nave se encuentra con los sitios de cuba cerrados por tabiques. Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural. La zarcera 20A = 24A, sirve en una cota superior a la bodega 24 (*Los Sobocos*), a través de un pequeño agujero. En la nave subterránea, junto al arranque de la zarcera se observa en la bóveda otro hueco, tapado, que comunicaba con la misma zarcera. Esta solución extraña está relacionada con la bajada clausurada a la bodega 23 (*Miguelón*). A un metro sobre la bóveda del último bodegón, se emplaza la bodega 24 (*Los Sobocos*).

Nº 20

BODEGA “Juan Picón”

Peña Juan Picón

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



20 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431567 4625328	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada con acabado enfoscado y cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. Tras el merendero se emplaza la zarcera 18A, que sirve a la bodega 18 (*Miguel Pineda*).

La fachada de la bodega y la zarcera 21B (con dos personas subidas encima) aparecen en la foto panorámica de 1900.

Nº 21

BODEGA “Las Gasparas”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860	858,1	Desnivel (m)	1,9
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	15
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	30	0	L. Total	30	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	21 A		21 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	867	857,4	869	858
Profundidad (m)	9,6		11	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	No tiene		Enfoscado	
Estado	Taponada		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1669 como “Cueva de Gaspar Izquierdo”, y en 1681 y 1688 como “Herederos de Gaspar Izquierdo”. En el año 16-- (cuyos dos últimos números no se han descifrado) aparece ya como “Las Gasparas”, como sucede desde 1705 en adelante.

Observaciones:

Escalones del acceso bastante pulidos. La mayor parte de la nave se encuentra con los sitios de cuba cerrados por tabiques. Respira con bodega 12 (*Pedro Díez*), y probablemente también con la bodega 22 (*La Alta*). El que probablemente fuera el acceso original, se encuentra clausurado, y junto a él se observa desde la nave subterránea el arranque de la zarcera 21A, también taponada. Dicho acceso podría estar relacionado con la zarcera 19 A, de la bodega 19 (*El Cabildo*), la cual está taponada.

Nº 21


BODEGA “Las Gasparas”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



21 A



21 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431578 4625322	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Abierto	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada con cerramiento de chapado de piedra. De las bodegas actuales, es la que tiene el acceso a una cota más alta, de ahí su nombre.

Parte del acceso aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 22

BODEGA “La Alta”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	862,4	855,3	Desnivel (m)	7,1
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	28
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	36	4	L. Total	40	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado Aparecen lentejones de roca arenisca					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	22 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	866	860
Profundidad (m)	6	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Tubo fibrocemento	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1669 como “Cueva de Juan Herrero Izquierdo”, y en 1688 como “Herederos de Juan Herrero”. En el año 16-- (cuyos dos últimos números no se han descifrado) aparece ya como “La Alta”. En 1739 aparece conjuntamente como “La Alta – Herederos de Juan Herrero”. En 1740 se indica por última vez como “Heredros de Juan Herrero”, ya que desde 1752 en adelante se reseña como “La Alta”.

Observaciones:

Respira con bodega 12 (*Pedro Díez*), y probablemente también con bodega 21 (*Las Gasparas*). La parte del fondo de la nave principal fue comunicada en el siglo XX con la bodega 12 (*Pedro Díez*) y añadida a ésta. El bodegón pequeño tiene una parte tapada al fondo, desde la que comunicaba por la bóveda con el suelo de la bodega 23 (*Miguelón*). La zarcera se trata de un tubo de factura moderna ubicado a mitad de bajada.

Nº 22

BODEGA “La Alta”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



22 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431581 4625317	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

La cubierta se prolonga con un voladizo de chapa metálica. Conserva parte de su aspecto tradicional. Esta bodega también se conoce como “La Punki Bodega”.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	861,1	858,6	Desnivel (m)	2,5
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	13
Material acabado inferior	A tramos: terreno natural + piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	20	0	L. Total	20	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	23 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	871,4	859
Profundidad (m)	12,4	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Chapa metálica	
Estado	Regular	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de herederos de Miguel Alonso” reseñada en 1669. Sin embargo, y con total seguridad, su nombre proviene de “Miguel de Santamaría”, como se apunta esta cueva en 1688 y 1689. Desde 1739 hasta 1762 aparece como “Herederos de Miguel de Santamaría”, y a partir de 1787 en adelante se designa ya como “Miguelón”.

Observaciones:

El acceso original está clausurado, y puede estar relacionado con el emplazamiento de la zarcera 20A = 24A, que sirve a las bodegas 20 (*Juan Picón*) y 24 (*Los Sobocos*). La primera sala a la derecha cuenta con una canilla de piedra, pudiendo haber sido este espacio una pila de mosto subterránea conectada con la superficie. A mitad de nave, junto a la zarcera, existía una comunicación desde el suelo de esta bodega con la bóveda de un bodegón tapado de la bodega 22 (*La Alta*). La zarcera cuenta con un considerable ensanchamiento en su zona intermedia

Nº 23

BODEGA “Miguelón”

Peña El Ekipo K

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Canilla de piedra

Zarcera/s



23 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431581 4625317	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Conserva su aspecto tradicional.

El nombre de la bodega proviene de “Alonso de Bocos”. En Gumiel de Mercado existe una bodega en el cerro del Castillo denominada “Los Bocos”, que podría tener relación con la misma familia.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860,6	855	Desnivel (m)	5,6
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	23
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	41	0	L. Total	41	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato horizontal arenoso en bóveda Aparecen intercalaciones de conglomerado					
Estado conservación estructural	Regular					

ZARCERA/S	24 A		24 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	866,3	855	875	855,7
Profundidad (m)	11,3		19,3	
Chimenea	No		Sí	
Acabado exterior	Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

En 1665 y 1668 se reseñan las cuevas de “Alonso de Bocos mayor” y “Alonso de Bocos menor en días”, en alusión a padre e hijo. En 1688 y 1689 se apunta esta cueva como “Alonso Vocos”. En 1739, 1740 y 1752 como “Herederos de Alonso de Bocos”. Podría ser la cueva de “Herederos de Sebastián de Bocos” reseñada en 1762. Durante el siglo XIX se apunta como “Alonso Vocos”, y en el XX como “Los Sobocos”.

Observaciones:

La zarcera 24A = 20A, baja hasta la bodega 20 (*Juán Picón*). Su entronque desde la nave subterránea se hace a través de un pequeño agujero. El emplazamiento de esta zarcera está relacionado con la bajada clausurada a la bodega 23 (*Miguelón*). Bajo el primer suelo de cuba se ubica a un metro el último bodegón de la bodega 20 (*Juán Picón*). La zarcera 24B se remata con un bidón metálico. Respira tras lona negra con bodega 28 (*La Sopera*). Comunicación tapada con ladrillo con bodega 25 (*Capellanía de Arriba*).

Nº 24

BODEGA “Los Sobocos”

Peña El Bodegón

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



24 A



24 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431585 4625311	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Durante el año 2020 se ha arreglado el primer tramo de la cubierta. Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de chapado de piedra, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860,5	856,3	Desnivel (m)	4,2
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	16
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	23	0	L. Total	23	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas	Estrato horizontal arenoso en bóveda				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	25 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	869	856,1
Profundidad (m)	12,9	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1688 y 1689 como “Cueva de María Benito”. En 1739 y 1740 como “Capellanía de Don Mathías Ruíz”. Aparece en 1754 y 1762 como “Capellanía de Alonso Vocos” (Alonso Vocos se llamaba también la bodega vecina). En 1815 se reseña como “Cueva de la Capellanía”, y a partir de 1870 aparece como “Capellanía de Arriba”, para diferenciarse con la bodega 71, que es la “Capellanía de Abajo”.

Observaciones:

Respira con bodega 26 (*Matrillos*) a través de un hueco con rejilla metálica ubicado en la bóveda. Tiene una comunicación tapada al fondo de la nave con la bodega 24 (*Los Sobocos*).

Nº 25

BODEGA “Capellanía de Arriba”

Peña La Gavilla

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



25 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431592 4625303	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860,5	857,6	Desnivel (m)	2,9
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	13
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	10	0	L. Total	10	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	26 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	867,7	857,7
Profundidad (m)	10	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1688 y 1689 como “Cueva de Joseph Llorente”, en 1738 como “Juan Llorente” y en 1740 como “Herederos de Juan Llorente”. En 1761 aparece como “Matrilla”, en 1762 como “Cueva del Matrillo”, y a partir de 1815 se reseña ya como “Matrillos”.

Observaciones:

En la bóveda de la bajada se aprecia el eje de construcción. Respira con bodega 25 (*Capellanía de Arriba*) a través de un hueco con rejilla metálica. Tiene una comunicación tapada al fondo de la nave con la bodega 24 (*Los Sobocos*).

Nº 26

BODEGA “Matrillos”

Peña Los de mi peña

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



26 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431591 4625302	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 27

BODEGA “Las Trapillas”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860,4	857,9	Desnivel (m)	2,5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera + Pasillo		Nº escalones	12
Material acabado inferior	A tramos: terreno natural + piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		855-860 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	19	0	L. Total	19	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera	☐ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	27 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	869	852,2
Profundidad (m)	16,8	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1688 y 1689 como “Cueva de Miguel Abad”, y en 1739 y 1740 como “Herederos de Miguel Abad”. A partir de 1752 se indica ya con su nombre actual, “Las Trapillas”.

Observaciones:

En el entronque de la bajada con la nave subterránea se aprecia un “pilar” conformado con el propio terreno natural mediante la extracción del material que lo rodeaba. La mayor parte de la nave se encuentra con los sitios de cuba cerrados por tabiques. El fuste de la zarcera tiene un desarrollo no vertical en la zona próxima a la nave. Comunicación tapada con bodega 28 (*La Sopera*).

Nº 27

BODEGA “Las Trapillas”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



27 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431602 4625293	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Chapado de piedra	
	Remates		
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Plana (pendiente inferior a 5°)	
	Acabado	Hormigón	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Durante el año 2020 se ha proyectado espuma de poliuretano para impermeabilizar la cubierta y los encuentros del cerramiento con el terreno, destacando su terminación de color amarillo.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860,8	857,4	Desnivel (m)	3,4
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Sur		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	14
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	855-860 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	21	0	L. Total	21	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato horizontal arenoso en bóveda					
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales					

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1740 como “Cueva de la Sopera”.

Observaciones:

Comunicación tapada con bodega 27 (*Las Trapillas*). Comunica con una bodega cuyo acceso original está taponado, y que podría tratarse de la mencionada como “Desconocida” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017, justo encima de La Sopera. Dicha galería, con varios desprendimientos, respira a su vez con la bodega 24 (*Los Sobocos*) tras una lona negra y cuenta con un pasillo taponado que podría comunicar con la bodega 31 (*Farfalla*).

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Nave de la bodega “desconocida”



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431627 431627	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Enfoscado	
	Remates		
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de chapado de piedra, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua.

Nº 29

BODEGA “Tarde vienes”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	860,2	854,8	Desnivel (m)	5,4
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	25
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	26	9	L. Total	35	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	29 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	868	854,5
Profundidad (m)	13,5	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

No se ha encontrado reseñada en los aforos consultados con su nombre actual. No obstante se apunta varias veces el nombre de “Tarde vienes” en aforos del siglo XX, para referirse a la bodega 65 (*Tarde vas*).

Observaciones:

La bóveda mitrada del acceso es del tipo tradicional de piedra en su tramo superior y moderna de hormigón en su tramo medio-inferior. Buena parte de la bóveda-paredes de la nave cuentan con un encalado algo desgastado. Comunica con una bodega cuyo acceso original está clausurado, constituyendo su única entrada.

Nº 29

BODEGA “Tarde vienes”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Nave bodega acceso tapado

Zarcera/s



29 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	I. Camino de Arriba	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431637 4625273	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

El nombre de “Montañés” proviene de la persona que usaba esta bodega ya en el siglo XX, y “Las Setas” se debe a que se cultivaron champiñones en la segunda mitad del siglo XX, quedando restos de las bandejas de producción dentro de la nave subterránea. A la fachada se adosa un pozo. Conserva su aspecto tradicional.

Se trata de una bodega desde cuya nave se puede acceder al menos a otras tres bodegas, las cuales cuentan con sus entradas originales clausuradas. Una de ellas es la reseñada como “Los Franceses” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017. Probablemente este grupo de bodegas se excavó en una fecha más tardía que el resto del conjunto, al situarse en la ladera sur, que es la menos indicada para orientar estas construcciones dedicadas a almacenar vino.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	859,5	853,1	Desnivel (m)	6,4
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Sur		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	32
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA					Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada						
Longitud (accesible/inaccesible)	207	3	L. Total	210	Muy larga (> 100 m)		
Pavimento	Terreno natural						
Elementos de refuerzo	No tiene						
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s						
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas		
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado						
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales						

ZARCERA/S	30 A		30 B		30 C		30 D	
Cota exterior / suelo nave (m)	868,6	856	873	854	863,6	853,4	869,6	854,3
Profundidad (m)	12,6		19		10,2		15,3	
Chimenea	No		No		No		No	
Acabado exterior	Ladrillo		No tiene		No tiene		No tiene	
Estado	Regular		Taponada		Taponada		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

No se ha encontrado reseñada en los aforos consultados con su nombre actual.

Observaciones:

Respira con bodega 8 (*Concejo*). Se han constatado tres escaleras de acceso mas, todas ellas taponadas, apreciándose en una de ellas la bóveda mitrada. Estalactitas junto a la zarcera 31F, donde están los restos del cultivo de champiñones. En total se han constatado 11 zarceras en esta bodega (que en realidad son de varias bodegas unidas). Zarcera 31E: Cotas (865/853,2), Prof. (11,8), Chim. (no), Acab. ext. (enfoscado), Estado (taponada). De la zarcera 31F a la 31K: Chim. (no), Acab. ext. (no tiene), Estado (taponada). Zarcera 31 F: Cotas (872/854,3), Prof. (17,7). Zarcera 31G: Cotas (863,7/853,6), Prof. (10,1). Zarcera 31H: Cotas (863,2/853,6), Prof. (9,6). Zarcera 31I: Cotas (864,6/853,8), Prof. (10,8). Zarcera 31J: Cotas (871/854,2), Prof. (16,8). Zarcera 31K: Cotas (861/853,5), Prof. (7,5). En la zarcera 31I se aprecian las raíces de la encina de San Jorge.

Nº 30

BODEGA

“Montañés – Las Setas”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



30 A



30 B



30 C



30 E

II. CAMINO DE EN MEDIO

31-55



Acceso original



Acceso actual

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431614 4625272	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Zarcera	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Los datos del acceso se refieren al acceso original, que ahora está clausurado y que conectaba con la nave subterránea mediante una escalera. Cuenta con cornisa con cuidada terminación en hastial a dos aguas, a la que le falta alguna pieza. Conserva su aspecto tradicional. El acceso actual, situado a una cota más baja, entra al nivel de la nave subterránea mediante un corte realizado en el terreno, y tiene la inscripción en el dintel de “Año 1950”.

Nº 31

BODEGA “Farfalla”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	851,7	Desnivel (m)	1,3
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Rampa		Nº escalones	
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	Bóveda de hormigón			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA					Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada						
Longitud (accesible/inaccesible)	58	3	L. Total	61	Larga (36 – 100 m)		
Pavimento	A tramos: terreno natural + baldosa cerámica						
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería						
Ventilación	Por zarcera/s						
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas		
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☒ Pozo		
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado						
Estado conservación estructural	Bueno						

ZARCERA/S	31 A		31 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	867	854,1	859	852,7
Profundidad (m)	12,9		6,3	
Chimenea	Sí		No	
Acabado exterior	Piedra		Enfoscado	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de Blas de Medrano”, reseñada desde el siglo XVII. Se reseña como Farfalla al menos desde 1870.

Observaciones:

La zona reforzada con bóveda en sillería coincide con el emplazamiento del camino en superficie. El acceso original se utiliza como zarcera chimenea. La ramificación de la derecha conduce a una estancia picada en 1955 en la que manaba agua, y donde se quedó un pico enterrado. Esta fuente se encañó con un tubo hasta una era cercana. En febrero de 2020 no había agua. Siguiendo dicha ramificación se llega a un bodegón que pudo ser parte de otra bodega cuyo acceso está clausurado. Al fondo de la nave principal cuenta con un bodegón al que se accede subiendo escaleras, hecho poco frecuente. Posible comunicación tapada con la nave a la que se accede desde la bodega 28 (*La Sopera*).

Nº 31

BODEGA “Farfalla”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



31 A



31 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431593 4625283	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. Comparte el merendero con la bodega 33 (Zacandoque).

Nº 32

BODEGA “La Tranca”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857,5	852,5	Desnivel (m)	5
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	24
Material acabado inferior	A tramos: piedra + cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	44	0	L. Total	44	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	32 A		32 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	859,7	851,3	862	851,3
Profundidad (m)	8,4		10,7	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	Piedra		No tiene	
Estado	Taponada		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1740 con su nombre actual.

Observaciones:

Posiblemente la dirección de la bajada de acceso original fue modificada, como se aprecia en el quiebro que hace el acceso actual en su tramo inferior. Comunicación tapada con bodega 33 (*Zacandoque*). Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación.

Nº 32

BODEGA “La Tranca”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



32 A



32 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431593 4625287	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. Comparte el merendero con la bodega 32 (*La Tranca*).

Nº 33

BODEGA “Zacandoque”

Peña La Sombra

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	857,5	851,6	Desnivel (m)	5,9
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	32
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de hormigón			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	16	0	L. Total	16	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Baldosa cerámica					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☒ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arcilloso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	33 A		
Cota exterior / suelo nave (m)	864	851,7	
Profundidad (m)	12,3		
Chimenea	Sí		
Acabado exterior	Piedra		
Estado	Bueno		

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de herederos de Francisco Romano”, reseñada en 1740. Se apunta como “Zacandoque” desde 1761.

Observaciones:

Comunicación tapada con bodega 32 (*La Tranca*). Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación. La nave subterránea cuenta con calefacción por radiadores.

Nº 33

BODEGA “Zacandoque”

Peña La Sombra

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



33 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431580 4625287	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. Sobre el dintel está pintado el n.º 24. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería y recercado de huecos en madera, con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega. Cuenta con otro merendero asociado de carácter abierto, junto al que se observa el pilón y una vareña de algún lagar.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	856,3	851,5	Desnivel (m)	4,8
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	29
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	38	0	L. Total	38	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arcilloso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	34 A		34 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	864	851,7	861	849,6
Profundidad (m)	12,3		11,4	
Chimenea	No		Sí	
Acabado exterior	Hormigón		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse con bastante probabilidad de la “Cueva de Juan Santibáñez” reseñada en 1688, y que en 1740 se apunta como “Herederos de Juan Santibáñez”. En este último aforo se señala una cuba de María Santibáñez, persona que podría haber dado el nombre a la bodega. A partir de 1761 se reseña como “La Marola”.

Observaciones:

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



34 A



34 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431574 4625294	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates		
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Abierto	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo, que es parte del merendero abierto. Conserva su aspecto tradicional.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	856,4	851,9	Desnivel (m)	4,5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	31
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA			Cota principal		850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	23	0	L. Total	23	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	35 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	863	852
Profundidad (m)	11	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva del señor alcalde Andrés de Esgueva” reseñada en 1669, y de la de “Andrés de Esgueva mayor” apuntada en 1688 y 1689. En 1688 aparece también la de “Herederos de Andrés de Esgueva”, que por su capacidad no puede ser esta. De 1705 a 1752 se reseña como “Herederos de Andrés de Esgueva”, y a partir de 1754 como “Andrés de Esgueva”.

Observaciones:

La bóveda mitrada de la bajada tiene tramos resueltos en hormigón, piedra y bovedilla cerámica. Respira con bodega 36 (*La Casilda*), a través de una rejilla situada en un pequeño hueco a la derecha del inicio de la nave.

Nº 35

BODEGA “Andrés de Esgueva”

Peña La Hoguera

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



35 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431565 4625293	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Abierto	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo y un asador. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 36

BODEGA “La Casilda”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	855,1	849,4	Desnivel (m)	5,7
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	30
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de piedra en mampostería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	52	0	L. Total	52	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento + tarima de madera					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	36 A		36 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	861	848,6	858	848,9
Profundidad (m)	12,4		9,1	
Chimenea	Sí		Sí	
Acabado exterior	Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se trata con bastante probabilidad de la “Cueva de herederos de Lucas Ibáñez”, reseñada en 1688 y 1705. En 1739 se apunta como “La Casilda”, en 1740 como “Casilda Ibáñez” y en 1752 como “Herederos de Casilda Ibáñez”. A partir de 1754 aparece como “La Casilda”.

Observaciones:

Respira con la bodega 335 (*Andrés de Esgueva*) a través de una rejilla en la bóveda del bodegón de la derecha. Comunicación tapada con la bodega 37 (*Tío Fermín*) desde la bóveda del último bodegón a la izquierda. En el entronque de la zarcera 36A con la nave se observa una disminución de la sección del pozo, a modo de embudo. Este hecho refuerza la hipótesis de la construcción de la zarcera desde arriba hacia abajo. La zarcera 36B en superficie se emplaza tras un asador.

Nº 36

BODEGA “La Casilda”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



36 A



36 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431565 4625298	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Abierto	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo y un asador. El acceso tiene un añadido cubierto, apreciable en fachada y en el interior mediante el dintel de la antigua puerta, que muestra el hueco del quicio. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 37

BODEGA

“Tío Fermín”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	855,6	850,7	Desnivel (m)	4,9
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	25
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	17	0	L. Total	17	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	37 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	860	850,7
Profundidad (m)	9,3	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Por relación con las cuevas vecinas, podría tratarse de la “Cueva de Phelipe Herrero” reseñada en 1688, la de “Santiago Esgueva” en 1705, y/o la “Cueva de la Villa” indicada en 1762. Ya en 1947 y 1951 aparece como “Fermín García”.

Observaciones:

La bóveda mitrada del acceso cuenta con un tramo de piedra tradicional y otro de hormigón forrado de madera. La zona reforzada con bóveda en sillería coincide con el emplazamiento del camino en superficie. El interior del fuste de la zarcera está reforzado con tubo de hormigón. Desde el bodegón del fondo hay una comunicación tapada en el suelo con la bóveda de la bodega 36 (*La Casilda*). Cerca de esta existe un hueco en la bóveda tapado con un forjado de madera, cuya conexión no se ha identificado.

Nº 37

BODEGA “Tío Fermín”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



37 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431584 4625271	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación Desaparecido
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta	
CUBIERTA	Tipo Acabado	

Observaciones:

El acceso a la bodega se emplazaba junto al de la bodega 39 (*El Tute*), desde la cual se puede acceder a una parte de la nave subterránea.

En el vuelo americano de 1956 aparece una edificación en el espacio que previsiblemente ocuparía el acceso a esta bodega, pudiendo tratarse de un lagar.

Nº 38

BODEGA “Bolillo”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	851,4	847	Desnivel (m)	4,4
Orientación (puerta / cañón)		Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta		Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	5	6	L. Total	11	Corta (< 18 m)	
Pavimento						
Elementos de refuerzo						
Ventilación						
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural		Desprendimientos graves				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de Ysidro Gutierrez”, reseñada en 1815. Otra hipótesis es que fuera la bodega y lagareta de Sixto Villarrubia, reseñada en 1870, 1947 y 1952.

Observaciones:

La parte accesible de la nave subterránea se encuentra llena de escombros.

Nº 38

BODEGA “Bolillo”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Nave subterránea



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431579 4625272	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería y recercado de huecos en madera, con cubierta vegetal moderna plana en continuación con la del acceso a la bodega. En el acceso al merendero está pintando el n.º 20. Frente a la bodega se emplaza otro merendero de carácter abierto.

Nº 39

BODEGA “El Tute”

Peña El Tute

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	851,4	847	Desnivel (m)	4,4
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	20
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	26	0	L. Total	26	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Baldosa cerámica					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arenoso en pared, arcilloso en bóveda					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	39 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	846,7
Profundidad (m)	11,3	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “El Tute” en 1947.

Observaciones:

Comunica con la bodega 38 (*Bolillo*), constituyendo su único acceso.

Nº 39

BODEGA “El Tute”

Peña El Tute

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



39 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431554 4625276	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Se trata de una portada de gran interés. Cuenta con la inscripción Ave María en el dintel de la puerta. Tiene un pequeño poyo adosado a la fachada. Conserva su aspecto tradicional.

La parte superior de la fachada tiene un ligero desplome, causado por el empuje de la tierra y el agua de la cubierta, y agravado por no existir mecanismos de drenaje ya que las juntas entre piedras se han impermeabilizado con mortero de cemento.

Nº 40

BODEGA “Mazos”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850,3	844,8	Desnivel (m)	5,5
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	25
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA			Cota principal	840-845 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	30	0	L. Total	30	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☒ Tajones madera	☐ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	40 A		40 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	853	844,8	855,8	845
Profundidad (m)	8,2		10,8	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	Piedra		No tiene	
Estado	Bueno		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1688 como “Agustín Romero Espinosa” y en 1689 como “Agustín Romero”. En 1739 y 140 como “herederos de Agustín Romero”, y a partir de 1754 como “Mazos”.

Observaciones:

La existencia de la zarcera 40B es una hipótesis basada en el muro de mampostería con forma curva apreciable en la nave subterránea, en su colocación al fondo de la misma, así como en el quiebro que hace la nave “en su búsqueda”.

Nº 40

BODEGA “Mazos”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Inscripción en dintel



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



40 A



40 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431550 4625280	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates		
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	

Observaciones:

El frente de fachada se resuelve con chapado de piedra. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 41

BODEGA “Martín García I”

Peña La Zarza

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850,1	845,1	Desnivel (m)	5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	22
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	22	0	L. Total	22	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Cemento				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	41 A		41 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	857	844,9	853	844,8
Profundidad (m)	12,1		8,2	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	No tiene		Piedra	
Estado	Taponada		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de Martín García” desde 1665 hasta 1689. En 1739 y 1740 se apunta como “Herederos de Martín García”, y en el siglo XIX se consolida como “Martín García”.

Observaciones:

En la bajada se aprecia claramente hasta dónde se excavó el terreno a cielo abierto, a partir de cuyo nivel se colocó la piedra en mampostería para las paredes.

Nº 41

BODEGA “Martín García I”

Peña La Zarza

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



41 A



41 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431545 4625288	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Cornisa con cuidada terminación horizontal. Sobre el dintel está pintado el n.º 30 y “Cerrojo Sotillo”, en alusión a la peña que utiliza la bodega. El nombre de la peña proviene de que su antigua sede era la bodega 13 (*El Cerrojo*).

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene un cerramiento parcial con piedra en mampostería y cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

Nº 42

BODEGA “Bernabé I”

Peña Cerrojo

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850	845	Desnivel (m)	5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	22
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	A tramos: bóveda de cañón en sillería + bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		840-845 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	52	0	L. Total	52	Larga (36 – 100 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	42 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	857	844,9
Profundidad (m)	12,1	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en el siglo XVII como “Cueva de Pedro Picón”, en la primera mitad del XVIII como “herederos de Pedro Picón”, en 1761 como “Bernabé Lechuga”, y ya durante los siglos XIX y XX como “Bernabé”.

Observaciones:

Marcas verticales en el estrato arenoso de la pared que probablemente se correspondan con las cántaras echadas en alguna cuba. A mitad de la nave principal a la izquierda hay un hueco tapado que podría corresponderse con una zarcera.

Nº 42

BODEGA “Bernabé I”

Peña Cerrojo

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



42 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431545 4625291	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Sobre la cubierta está instalado un arado. Conserva su aspecto tradicional.

La zarcera 43B aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 43

BODEGA “Juan Santos”

Peña El Farol

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850	845,6	Desnivel (m)	4,4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	21
Material acabado inferior	A tramos: piedra + cemento			
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	43	0	L. Total	43	Larga (36 – 100 m)
Pavimento	A tramos: terreno natural + baldosa cerámica + cemento				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	43 A		43 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	845	862	844,5
Profundidad (m)	13		17,5	
Chimenea	Sí		Sí	
Acabado exterior	Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1689 como “Cueva de Thomas Ruiz”, y de 1705 a 1740 como “Juan Santos”. En 1752 se anota como “Herederos de Juan Santos”, volviendo a reseñarse como “Juan Santos” en el siglo XIX.

Observaciones:

La cuba existente está parcialmente desmontada.

Nº 43

BODEGA “Juan Santos”

Peña El Farol

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



43 A



43 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431542 4625294	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. Sobre el dintel está pintado el n.º 34. El merendero ubicado junto a ella tiene una cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	849,8	844,9	Desnivel (m)	4,9
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	19
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	28	0	L. Total	28	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Cemento				
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☒ Tajones madera	☒ Cubas		
	☒ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	44 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	857	844,8
Profundidad (m)	12,2	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Regular	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1665 y 1669 como “Cueva de Juan Escolar”. En 1688 como “Andrés de Escolar”. Desde 1689 y durante la primera mitad de siglo XVIII como “Herederos de Andrés Escolar”, salvo en 1739 que aparece como “Herederos de Juan Escolar”. A partir de 1754 en adelante se queda con “Escolar”.

Observaciones:

Nº 44

BODEGA “Escolar”

Peña Escolar

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



44 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431537 4625297	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cubierto	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. Sobre el dintel está pintado el n.º 36 y el nombre de la bodega. El merendero ubicado junto a ella tiene un cerramiento parcial en piedra y cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

La zarcera 45A aparece en la foto panorámica de 1900, con dos personas delante de ella.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	849,5	844,2	Desnivel (m)	5,3
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	24
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución ramificada				
Longitud (accesible/inaccesible)	52	4	L. Total	56	Larga (36 – 100 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en ladrillo				
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas
	☐ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	45 A		45 B		45 C		45 D	
Cota exterior / suelo nave (m)	855	843,9	850	843	852,7	843	852,5	842,7
Profundidad (m)	11,1		7		9,7		9,8	
Chimenea	Sí		Sí		No		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra		No tiene		No tiene	
Estado	Bueno		Bueno		Taponada		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1688 y 1689 como “Cueva de María Pineda”. En 1705 como “Herederos de María Pineda”, y a partir de 1739 como “Rambla”, y en alguna ocasión como “Rambla”. En 1754 cuenta con 22 cubas. En 1840 se afora una cuba con 320 cántaras, la mayor de Sotillo ese año.

Observaciones:

Respira con la bodega 46 (*El Empedrado*). El tramo reforzado con bóveda de ladrillo coincide con la ubicación del camino en superficie. La hipótesis de la zarcera 45 D se basa en los vuelos americanos de 1947 y 1956, donde parece intuirse lo que podría ser una zarcera. Una de las probables causas del hundimiento de la parte inaccesible, así como de varias naves de esta zona, está en la filtración de agua a través de los alcorques que se hicieron en los años 60, como afirman algunos testimonios.

Nº 45

BODEGA “La Rambla”

Peña La Rambla

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



45 A



45 B



45 C



45 D

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431543 4625317	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Frente a la puerta se emplaza una fuente. Entre ambas se encuentra un muro de contención que fue levantado en 2010. Conserva su aspecto tradicional.

Parte del acceso aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 46

BODEGA “El Empedrado”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	848	Desnivel (m)	5
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	27
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	22	0	L. Total	22	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arcilloso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	46 A		46 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	848,5	855	844,8
Profundidad (m)	9,5		10,2	
Chimenea	Sí		No	
Acabado exterior	Piedra		No tiene	
Estado	Bueno		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Con bastante probabilidad se trata de la bodega reseñada en 1688 como “Cueva de Gabriel Herrero”. En 1739 y 1740 se apunta como “Herederos de Gabriel Herrero”, y desde 1761 en adelante se reseña como “El Empedrado”.

Observaciones:

Respira con la bodega 45 (*La Rambla*).

Nº 46

BODEGA “El Empedrado”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



46 A



46 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431540 4625326	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación Desaparecido
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta	
CUBIERTA	Tipo Acabado	

Observaciones:

Se trata de una bodega cuyo acceso ha desaparecido completamente, no quedando rastro en superficie. Sin embargo, se conserva la mayor parte de la nave, accesible desde la bodega 19 (*Cabildo*).

El acceso aparece en la foto panorámica de 1900. También se intuye en el vuelo americano de 1947 y de 1956, así como en los vuelos de la década de los 80. Se emplazaba junto a donde se sitúa la fuente actual.

Nº 47

BODEGA "Amaro"

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	854	847	Desnivel (m)	7
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	16	4	L. Total	20	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arenoso en pared, arcilloso en bóveda					
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales					

ZARCERA/S	47 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	857	846,8
Profundidad (m)	10,2	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Hormigón	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1739 como "Cueva de herederos de Juan Cuesta". En dicho aforo "Amaro Carpintero" tiene dos cubas. De 1740 a 1762 se apunta como "Juan Cuesta", y a partir de 1787 en adelante se reseña ya como "Amaro", con entre 5 y 6 cubas. Aparece en el aforo de 1958, por lo que el hundimiento de su acceso es posterior.

Observaciones:

El único acceso posible se realiza a través de un agujero desde la bodega 19 (*Cabildo*). Existe un sumidero que recoge el agua de lluvia situado justo encima de la zona hundida de la nave. La zarcera se emplaza debajo del merendero de la bodega 20 (*Juan Picón*), estando tapada a la altura de la superficie exterior.

Nº 47

BODEGA “Amaro”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Nave subterránea

Zarcera/s



47 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431532 4625336	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación Desaparecido
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta	
CUBIERTA	Tipo Acabado	

Observaciones:

Se trata de una bodega cuyo acceso ha desaparecido completamente, no quedando rastro en superficie. Las entradas a las bodegas 48 (*La Caña*), 49 (*Mari Soto*) y 50 (*La Morena*) estaban muy cercanas, “todas en un montón”, según testimonios.

El acceso aparece en la foto panorámica de 1900. También se intuye en el vuelo americano de 1947 y de 1956. Su disposición se ha corroborado con el testimonio de personas mayores.

Nº 48

BODEGA “La Caña”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	852,8	848	Desnivel (m)	4,8
Orientación (puerta / cañón)	Oeste			
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	0	8	L. Total	8	Corta (< 18 m)	
Pavimento						
Elementos de refuerzo						
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo		
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Hundida					

ZARCERA/S	48 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	853	849
Profundidad (m)	4	
Chimenea		
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de Thomas Romano” reseñada en 1705, y que desde 1739 hasta 1761 se apunta como “Herederos de Thomas Romano”. En 1787 se reseña como “Cueva de la Caña”, con dos cubas, hasta 1952. Desde 1953 hasta 1960 (último aforo) no aparece.

Observaciones:

La disposición de la bajada de acceso y de la nave son hipotéticas, en base a la documentación consultada. La hipótesis de la zarcera se basa en los vuelos americanos de 1947 y 1956, donde parece intuirse lo que podría ser una zarcera, pero sin ningún fundamento más. Una de las probables causas del hundimiento de varias naves de esta zona está en la filtración de agua a través de los alcorques que se hicieron en los años 60, como afirman algunos testimonios.

Nº 48

BODEGA

“La Caña”

4- FOTOGRAFÍAS

Zarcera/s



48 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431533 4625343	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación Desaparecido
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta	
CUBIERTA	Tipo Acabado	

Observaciones:

Se trata de una bodega cuyo acceso ha desaparecido completamente, no quedando rastro en superficie. La puerta se situaba donde se emplaza en la actualidad el merendero de la bodega 51 (*Pedro Arroyo I*), concretamente en el muro que divide el merendero cubierto del espacio techado exterior. Las entradas a las bodegas 48 (*La Caña*), 49 (*Mari Soto*) y 50 (*La Morena*) estaban muy cercanas, “todas en un montón”, según testimonios.

Parte del acceso aparece en la foto panorámica de 1900. También se intuye en el vuelo americano de 1947 y de 1956. Su disposición se ha corroborado con el testimonio de personas mayores.

Nº 49

BODEGA “Mari Soto”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	849	Desnivel (m)	4
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta		Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	0	20	L. Total	20	Media (18 - 36 m)	
Pavimento						
Elementos de refuerzo						
Ventilación						
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural		Hundida				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Durante el siglo XVIII no se menciona, pasando de la “Cueva de la Caña” a la “Cueva de la Morena”, entre las cuales se ubicaba la presente, por lo que probablemente su construcción sea posterior. Se reseña en 1815 como “Cueva de (Josefina) Soto”, con 6 cubas. En el siglo XX se apunta como “Mari-Soto”, “Marisoto” y “María Soto”.

Observaciones:

La disposición de la bajada de acceso y de la nave son hipotéticas, en base a la documentación consultada. Una de las probables causas del hundimiento de varias naves de esta zona está en la filtración de agua a través de los alcorques que se hicieron en los años 60, como afirman algunos testimonios.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431536 4625341	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación Desaparecido
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta	
CUBIERTA	Tipo Acabado	

Observaciones:

Se trata de una bodega cuyo acceso ha desaparecido completamente, no quedando rastro en superficie. La puerta se situaba donde se emplaza en la actualidad el merendero de la bodega 51 (*Pedro Arroyo I*), concretamente en el muro que divide el merendero cubierto del espacio techado exterior. Las entradas a las bodegas 48 (*La Caña*), 49 (*Mari Soto*) y 50 (*La Morena*) estaban muy cercanas, “todas en un montón”, según testimonios. Se emplazaba “detrás” de la entrada a la bodega 49 (*Mari Soto*).

El acceso se intuye en el vuelo americano de 1947 y de 1956. Su disposición se ha corroborado con el testimonio de personas mayores. El acceso y la zarcera 50A (con dos personas encima de ella) aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 50

BODEGA “La Morena”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	849	Desnivel (m)	4
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	0	24	L. Total	24	Media (18 - 36 m)	
Pavimento						
Elementos de refuerzo						
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural						
Hundida						

ZARCERA/S	50 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	861	849
Profundidad (m)	12	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde el siglo XVII hasta 1958 con su denominación actual. En 1815 se aforan 8 cubas.

Observaciones:

La disposición de la bajada de acceso y de la nave son hipotéticas, en base a la documentación consultada. La zarcera 50A se observa en la foto de 1900 detrás de la bodega 17 (*La Honda*) y podría corresponder a la presente bodega. En la actualidad dicha zarcera se emplaza bajo el suelo del merendero de la bodega 17 (*La Honda*). Una de las probables causas del hundimiento de varias naves de esta zona está en la filtración de agua a través de los alcorques que se hicieron en los años 60, como afirman algunos testimonios.

Nº 50

BODEGA “La Morena”

4- FOTOGRAFÍAS

Zarcera/s



50 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431531 4625350	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates		
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

La fachada aparece en la foto panorámica de 1900, con tres personas a caballo delante.

El “Pedro Arroyo” que da nombre a esta bodega no es la misma persona que da nombre a otros dos lagares (se llevan 3 siglos de diferencia).

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	849,8	Desnivel (m)	3,2
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	16
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	59	0	L. Total	59	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica					
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería y bóveda de cañón en hormigón					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	51 A		51 B		51 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	860,5	849,3	870,6	851,5	879	852,2
Profundidad (m)	11,2		19,1		26,8	
Chimenea	Sí		No		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra		Enfoscado	
Estado	Bueno		Taponada		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de Pedro Arroyo” en 1665, como “Cueva del señor Alcalde Pedro Arroyo” en 1672, y como “Herederos de Pedro Arroyo” en 1705. A partir de 1739 se apunta con su denominación actual, “Pedro Arroyo”. En 1752 se aforan 20 cubas.

Observaciones:

El tramo superior de la bóveda mitrada se realiza con vigueta y bovedilla cerámica. El remate en superficie de la zarcera A se arregló en 2019 en una de las jornadas de trabajos a prestación popular convocada por la Comisión de Usuarios de Bodegas Tradicionales. La zarcera 51B = 13B da servicio en un nivel superior a la bodega 13 (*El Cerrojo*), estando taponada a la altura del suelo de dicha bodega. La zarcera 51C = 11C da servicio en un nivel superior a la bodega 11 (*Doña Ana*), estando taponada en el arranque desde la presente nave. El tramo final de nave sube de cota.

Nº 51

BODEGA “Pedro Arroyo I”

Peña El Roble

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



51 A



51 B



51 C

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431532 4625354	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates		
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Parte del acceso aparece en la foto panorámica de 1900. Es posible que el acceso original tuviera un quiebro de 90 grados en su parte superior, quedando orientada la puerta al norte, como parece apreciarse en la foto de 1900.

Hay un refrán que dice: “Si te pican los Mosquitos, vete a Salinero. De Salinero a la Coja, y de la Coja a Liger”. Hace alusión al emplazamiento consecutivo de estas cuatro bodegas.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853,6	849,2	Desnivel (m)	4,4
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	18
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	23	0	L. Total	23	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y bóveda de cañón de hormigón					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arcilloso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	52 A		52 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	853,3	848	856	848,2
Profundidad (m)	5,3		7,8	
Chimenea	No		Sí	
Acabado exterior	Piedra		No tiene	
Estado	Bueno		Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de los Mosquitos” ya en el siglo XVII (el año cuyos números no se han descifrado). Durante el siglo XVIII se apunta con el mismo nombre, hasta la actualidad.

Observaciones:

La cuba de mayor tamaño, situada al fondo de la nave principal, tiene una cabida de 230 cántaras (3.600 litros). El bodegón que sale a la izquierda cuenta con diversos apuntalamientos para asegurar la bóveda. El remate en superficie de la zarcera A se arregló en 2018 en una de las jornadas de trabajos a prestación popular convocada por la Comisión de Usuarios de Bodegas Tradicionales. La zarcera B se ubica debajo del merendero actual.

Nº 52

BODEGA “Los Mosquitos”

Peña Peñasco

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Cuba 220 cántaras

Zarcera/s



52 A



52 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431536 4625364	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Sobre el dintel está pintado el n.º 12. Conserva su aspecto tradicional.

Hay un refrán que dice: “Si te pican los Mosquitos, vete a Salinero. De Salinero a la Coja, y de la Coja a Liger”. Hace alusión al emplazamiento consecutivo de estas cuatro bodegas. Parte del acceso aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 53

BODEGA “Salinero”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	854	849,7	Desnivel (m)	4,3
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	20
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: Bóv.mitrada + Bóv. cañón en sillería + Bóv. tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	29	0	L. Total	29	Media (18 - 36 m)
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento				
Elementos de refuerzo	Refuerzos de madera				
Ventilación	Por comunicación con otra/s bodega/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☒ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Probablemente se trate de la “Cueva de Miguel Salinero” reseñada en 1686, así como la de “Herederos de Bartolomé de Arenal” en 1689. En 1705 se reseña como “Herederos de M Salinero Bartolomé”, y en 1739 y 1740 como “Herederos de Bartolomé Arenal”. Desde 1754 se apunta como “Salinero”.

Observaciones:

Respira con la bodega 54 (*La Coja*), a través de grietas en la parte superior de la pared de la izquierda tras el primer bodegón. Justo en esa zona se colocó un madero de refuerzo, ya que según testimonios “cuando se hizo la pavimentación, se metía el agua de lluvia”. En la zona donde se acumulan cestos, a pocos centímetros tras la pared de la izquierda, se ubica la zarcera 73A de la bodega 73 (*La Matea*), no descartándose una posible conexión con la presente bodega.

Nº 53

BODEGA “Salinero”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431540 4625370	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

La puerta cuenta con la inscripción “La Coja – Año 1949 – A.E.C. “. Conserva su aspecto tradicional.

Hay un refrán que dice: “Si te pican los Mosquitos, vete a Salinero. De Salinero a la Coja, y de la Coja a Ligerito”. Hace alusión al emplazamiento consecutivo de estas cuatro bodegas. La zarcera 54A = 11B aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 54

BODEGA “La Coja”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	854,3	850,7	Desnivel (m)	3,6
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	14
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	850-855 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	51	0	L. Total	51	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	54 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	874	851,7
Profundidad (m)	22,3	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Probablemente se trate de la “Cueva de Herederos de Thomas Manero” reseñada en 1689, apuntada en 1705 como “Thomas Manero” y en 1739 como “Thomas Romano”. Desde 1740 se reseña como “La Coja”.

Observaciones:

Respira con la bodega 55 (*Ligero*), a través de grietas en la parte inferior de la pared de la derecha tras el primer bodegón. Desprendimiento parcial en la zona que alberga una hilera de cubillos, quedando un grosor de bóveda de 1,5 metros entre esta bodega y el suelo del bodegón de la derecha de la bodega 11 (*Doña Ana*). La zarcera 54A = 11B, sirve a la bodega 11 (*Doña Ana*) en un nivel superior.

Nº 54

BODEGA “La Coja”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



54 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	II. Camino de en Medio	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431542 4625371	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. Sobre el dintel está pintado el n.º 14. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería y cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

Hay un refrán que dice: “Si te pican los Mosquitos, vete a Salinero. De Salinero a la Coja, y de la Coja a Ligero”. Hace alusión al emplazamiento consecutivo de estas cuatro bodegas.

Nº 55

BODEGA “Ligero”**3- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	854,6	849,5	Desnivel (m)	5,1
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	24
Material acabado inferior	A tramos: piedra + cemento			
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	23	0	L. Total	23	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	55 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	862,7	849,6
Profundidad (m)	13,1	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la cueva reseñada en 1689 y 1705 como “Juan Rojo Royato”, que en 1739 y 1740 se apunta como “Herederos de Juan Rojo Royato”. En 1752 se reseña como “Ligero”, y desde 1754 como “Ligero”.

Observaciones:

La mayor parte de la nave se encuentra con los sitios de cuba cerrados por tabiques.

Nº 55

BODEGA “Ligero”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



55 A

III. CAMINO DE ABAJO

56-80

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431628 4625446	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Chapado de piedra	
	Remates		
	Puerta	Moderna de madera	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

La primera sala a la derecha de la nave subterránea cuenta con una canilla de piedra, pudiendo haber sido este espacio una pila de mosto subterránea conectada con la superficie.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	854,3	848,8	Desnivel (m)	5,5
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Norte		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	21
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	6	15	L. Total	21	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	No tiene					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	56 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	848,8
Profundidad (m)	9,2	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde el aforo de 16-- (año cuyos dos últimos números no se han descifrado), como “Cueva de la Valilla”. Durante el siglo XVIII varía entre “La Valilla” y “La Balilla”, para quedarse como “La Balilla” en el XIX y hasta la actualidad. En 1740 aparecen al menos 7 cubas y en 1815 3 cubas.

Observaciones:

El tramo superior de la bóveda mitrada del acceso está ejecutado en hormigón. Con los datos de los aforos, que la otorgan un número de cubas mayor que el que cabría en la actualidad, junto con el muro que tapia la nave, se deduce que esta galería era bastante más grande. En el plano se ha dibujado una hipótesis de nave original, que podría llegar hasta el espacio de la zarcera 1B de la bodega 1 (*La Iglesia*). Otra hipótesis probable es que la nave de esta bodega fuera la nave más septentrional de la bodega 1 (*La Iglesia*), con la que tenía una comunicación. Y otra tercera opción es que fuera la nave del final de la bodega 57 (*La Filomena*), con la que también comunica.

Nº 56

BODEGA “La Balilla”

Peña La Birra

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Canilla pila mosto subterránea

Zarcera/s



56 A



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Los Lagares
Coordenadas UTM (x,y)	431626 4625460	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Cornisa con cuidada terminación en hastial a dos aguas. A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional. El merendero adosado cuenta con cerramiento de piedra y cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

En el libro “*Lagares y bodegas tradicionales de Castilla y León – Madrid*”, de Pablo García Zaloña, aparece una foto en la página 85 de la portada de esta bodega, todavía sin el merendero, con un paisano pingando el porrón a la puerta. A pie de foto se lee: “Tomando un trago en una bodega de Sotillo de la Ribera. BU. Años 95”.

Nº 57

BODEGA “La Filomena”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	851,4	848,1	Desnivel (m)	3,3
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	17
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	35	0	L. Total	35	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	57 A		57 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	857	848	857	848,5
Profundidad (m)	9		8,5	
Chimenea	Sí		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Por relación con bodegas vecinas, podría tratarse de la “Cueva de herederos de María Zilleruelo” reseñada en 1705 y/o la de Anastasio Arenal apuntada en 1815, y/o la de Juan Antonio Arenal en 1870. Ya entre 1951 y 1958 aparece como “Filomena”.

Observaciones:

El tramo de nave del final, perpendicular al inicial, podría corresponder en su origen a una bodega con otro acceso, tal vez a la 56 (*La Balilla*).

Nº 57

BODEGA “La Filomena”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



57 A



57 B



1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Los Lagares
Coordenadas UTM (x,y)	431609 4625456	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Hormigón	

Observaciones:

El sillar situado sobre el dintel de la puerta cuenta la inscripción “Bodega de Don Francisco Herrero Ruiz Año de 1762”. Cornisa con cuidada terminación en hastial a dos aguas. Conserva su aspecto tradicional. En el libro “*Lagares y bodegas tradicionales de Castilla y León – Madrid*”, de Pablo García Zaloña, aparece una foto en la página 100 de la zarcera de esta bodega.

Junto al acceso se han realizado movimientos de tierra durante el año 2020, permitiendo dejar a la luz los restos de la pila de un antiguo lagar. Este vaciado puede comprometer la estabilidad de la bóveda mitrada del acceso a la bodega si no se apuntala convenientemente. También se aprecia en el talud realizado el límite entre el terreno original y el relleno posterior con la tierra procedente de la excavación de las bodegas.

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	2,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1053	cántaras	/	168 hectolitros
Longitud de palanca (m)		6,8			

Elementos existentes

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Pila uva | ☐ Cargadero | ☐ Portajón | ☐ Pilón |
| ☐ Pila mosto | ☐ Vareñas | ☐ Viga | ☐ Husillo |

Estado de conservación

Vestigios puntuales

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Se aprecian los restos de la pila de la uva junto al acceso de la bodega. En la nave subterránea, el primer bodegón a la derecha junto a la escalera de acceso se trataba de una pila del mosto, ya que cuenta con los restos de la canilla, que comunica esa estancia con la pila del exterior.

La existencia y disposición representada de la viga y el cargadero son hipotéticas.



Restos pila de la uva



Restos panera pila



Canilla subterránea

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	851,4	848	Desnivel (m)	3,4
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Norte		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	21
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	32	0	L. Total	32	Media (18 - 36 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera	☒ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	58 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	843,8
Profundidad (m)	14,2	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1815 como “Don Francisco Herrero”, y en el siglo XXI como “Francisco Herrero”.

Observaciones:

La bóveda mitrada del acceso destaca por su cuidada ejecución, así como por el quiebro que resuelve la diferente inclinación de sus dos tramos. Cuenta con una cuidada intersección de dos tramos de bóveda de cañón en sillería, resuelto con un luneto. Junto a la bóveda en sillería se aprecia en la bóveda del terreno un hueco para colocar la clave durante el proceso de construcción. La cuba que hay en la nave tiene aproximadamente 260 cántaras de capacidad (4.100 litros).

Nº 58


**BODEGA
Y LAGAR**

“El Boticario”

Peña La Cuba

5- FOTOGRAFÍAS

Acceso



Inscripción: “Bodega de Don Francisco Herrero Ruiz Año de 1762”

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Cuba de 260 cántaras

Zarcera/s



58 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431601 4625441	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 28. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 59

BODEGA “La Yedra”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853,6	849,6	Desnivel (m)	4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	21
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	44	0	L. Total	44	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	59 A		59 B		59 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	849,6	863,5	849	866,6	848,5
Profundidad (m)	8,4		14,5		18,1	
Chimenea	No		No		No	
Acabado exterior	Hormigón		No tiene		Hormigón	
Estado	Regular		Taponada		Regular	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1705 hasta los últimos aforos de siglo XX como “La Yedra”.

Observaciones:

La bóveda de cañón de la escalera de acceso está formada por 4 hileras de dovelas. La nave tiene una interesante sucesión de intervalos de bóveda de piedra en sillería.

Nº 59

BODEGA “La Yedra”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



59 A



59 B



59 C

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431594 4625437	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Desaparecido
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta		
CUBIERTA	Tipo Acabado		

Observaciones:

La existencia y ubicación de esta bodega es una hipótesis fundada en los datos de los aforos del vino así como en la posibilidad de su encaje en esa posición debido a la orografía y al “vacío” existente entre las bodegas colindantes.

En la zona de su hipotético acceso se emplaza el merendero asociado a la bodega 61 (*Cura Arroyo*).

Nº 60

BODEGA “Santiago Castillejo”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853,4	849	Desnivel (m)	4,4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta		Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	0	11	L. Total	11	Corta (< 18 m)	
Pavimento						
Elementos de refuerzo						
Ventilación						
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural						
Hundida						

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

En 1705 se reseña la “Cueva de Diego Herrero”, con dos cubas, situada en la lista entre “La Yedra” y “Cura Arroyo”. En 1739 se apunta la “Cueva de Santiago Castillejo”, con una cuba, situada en la misma posición anterior, y en 1940 se indica la “Cueva de Santiago Castillejo”, con tres cubas, justo antes de la “Cueva del Cura Arroyo”.

Observaciones:

Disposición y dimensiones de la bodega hipotéticas.

Nº 60

BODEGA

“Santiago Castillejo”

4- FOTOGRAFÍAS



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431586 4625433	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

En la zona del merendero se emplazaba probablemente el acceso a la bodega 60 (*Santiago Castillejo*).

Nº 61

BODEGA “Cura Arroyo”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853,2	849,1	Desnivel (m)	4,1
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	19
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		845-850 m		
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	37	0	L. Total	37	Larga (36 – 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	61 A		61 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	849,1	864,3	848,9
Profundidad (m)	8,9		15,4	
Chimenea	Sí		No	
Acabado exterior	Piedra		Hormigón	
Estado	Bueno		Regular	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1705 como “Cueva del Cura Arroyo”.

Observaciones:

La zarcera B tiene todo su fuste interior reforzado de piedra, siendo el tramo inferior de sección circular y el superior rectangular. La parte de esta zarcera que presenta un peor estado es la terminación en superficie. El arranque de esta zarcera desde la nave subterránea se realiza desde el lateral de una bóveda de cañón en sillería. Respira con bodega 62 (*La Narda*) justo en el arranque de la zarcera mencionada.

Nº 61

BODEGA “Cura Arroyo”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Bóveda en sillería con zarcera B

Zarcera/s



61 A



61 B



Merendero asociado



Acceso

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431580 4625430	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua	
	Acabado	Cubierta vegetal moderna	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	A un lado del acceso a la bodega	
	Carácter	Cerrado	

Observaciones:

Los datos de fachada se refieren a la de la bodega, la cual conserva parte de su aspecto tradicional. El merendero ubicado junto a ella tiene una fachada de piedra en mampostería con cubierta vegetal moderna inclinada a un agua en continuación con la del acceso a la bodega.

Justo encima del acceso a la bodega se emplazan lo que pudiera parecer dos zarcas, que en realidad una es la chimenea del merendero y otra el hueco para el aire acondicionado. La zarcera 62C (con una persona subida encima y recortada sobre el horizonte) aparece en la foto panorámica de 1900.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	852,8	848,3	Desnivel (m)	4,5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	21
Material acabado inferior	Chapado de piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada labrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución ramificada					
Longitud (accesible/inaccesible)	126	0	L. Total	126	Muy larga (> 100 m)	
Pavimento	A tramos: terreno natural + baldosa cerámica + cemento					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s y comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas	
	☒ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	62 A		62 B		62 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	860,4	848,3	870	847,7	878,3	847,9
Profundidad (m)	12,1		22,3		30,4	
Chimenea	Sí		No		Sí	
Acabado exterior	Piedra		No tiene		Piedra	
Estado	Bueno		Taponada		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de herederos de Juan de Esgueva”, en 1688, 1705 y 1739. A partir de 1740 se apunta como “La Narda”, siendo señalada en 1761 como “La Anarda”.

Observaciones:

El pequeño bodegón situado a la izquierda de la bajada podría tratarse de una antigua pila de mosto subterránea conectada con la superficie. Distribución de las naves en anillo. Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación. Respira con bodega 61 (*Cura Arroyo*), justo a la altura de la zarcera 61B de dicha bodega. La zarcera 62B= 11F ya que servía a la bodega 11 (*Doña Ana*) en un nivel superior. La zarcera 62C es la más profunda de las estudiadas en Sotillo. Es posible que dicha zarcera sirva en un nivel superior a la bodega 6 (*Jaríz Caído*).

Nº 62

BODEGA “Narda”

Peña Narda

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



62 A



62 B



62 C

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431578 4625429	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 63

BODEGA “La Cruz”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	849	Desnivel (m)	4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Norte		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	14
Material acabado inferior	A tramos: terreno natural + piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	17	4	L. Total	21	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arenoso en pared, arcilloso en bóveda Aparecen lentejones de roca arenisca. Zonas de conglomerado.					
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales					

ZARCERA/S	63 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	859	849,1
Profundidad (m)	9,9	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Hormigón	
Estado	Regular	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1688, 1689 y 1705 como “Cueva de Francisco Díez”, y en 1739 y 1740 como “Herederos de Francisco Díez”. Todos estos años aparece una “cuba de la cofradía de la Cruz” o “cuba de la Cruz”. Desde 1754 se denomina como “Cueva de la Cruz”.

Observaciones:

La bóveda mitrada del acceso tiene dos tramos con diferente inclinación. La zarcera se ubica junto al camino de arriba, existiendo desprendimientos considerables en su entronque con la nave subterránea.

Nº 63

BODEGA

“La Cruz”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



63 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431574 4625430	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Sobre el dintel está pintado el n.º 32. A la derecha de la puerta en la misma fachada se adosa la zarcera 65B de la bodega 65 (*Tarde vas*). Conserva su aspecto tradicional.

La palabra jariz procede de “Jaraíz”, que significa lagar.

Nº 64

BODEGA “Jariz de Cavia”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	853	847,6	Desnivel (m)	5,4
Orientación (puerta / cañón)	Noreste	Norte		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	26
Material acabado inferior	A tramos: piedra + cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	21	0	L. Total	21	Media (18 - 36 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arenoso en pared, arcilloso en bóveda					
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	64 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	859	847,2
Profundidad (m)	11,8	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de herederos de Juan Cantero”, reseñada así en 1688, 1689, 1739 y 1740. Siendo así, sería también la de “Juan Cantero” en 1705 y la “Cueva de Cantero” en 1761. Otra hipótesis posible es que se trate de la “Cueva de herederos de Agustín García”, reseñada en 1705, 1739 o 1740, y que en 1815 aparece como “Don Agustín García”. En 1840 aparece ya como “Jariz de Cavia”, con 4 cubas. En 1870 se señala como “Jaraiz de Cavia” y durante el siglo XX la palabra jaraiz varía entre “Jariz” y “Jarez”.

Observaciones:

Buena parte de la nave se encuentra con los sitios de cuba cerrados por tabiques. Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural.

Nº 64

BODEGA “Jariz de Cavia”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



64 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431570 4625445	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Destaca la puerta de madera por su anchura, de 1,22 metros. Está formada por una retícula de madera que deja 4 huecos en sentido vertical y 5 en sentido horizontal, y reforzada con pletinas metálicas. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 65

BODEGA “Tarde vas”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850	845,7	Desnivel (m)	4,3
Orientación (puerta / cañón)	Noreste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	20
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	11	0	L. Total	11	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	65 A		65 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	853	845,7	853,3	845,7
Profundidad (m)	7,3		7,6	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	Piedra		Enfoscado	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de herederos de Agustín García”, reseñada en 1705, 1739 o 1740, y en 1815 como “Don Agustín García”. Otra hipótesis es que se trate de la “Cueva de herederos de Juan Cantero”, reseñada en 1688, 1689, 1739, 1705 (“Juan Cantero”), 1740 y 1761 (“Cueva de Cantero”). A partir de 1870 se designa normalmente como “Tarde vas”, refiriéndose a esta bodega como “Tarde bienes” en 1951, 1954, 1957 y 1958 (No confundir con bodega 30, “Tarde vienes”).

Observaciones:

En la bajada de acceso cuenta con un pequeño conducto que comunica con el lagar 66 (*Parrondo I*) y por el que se trasegaba el vino. Toda la nave subterránea tiene bóveda de sillería. La zarcera B arranca desde la bóveda de cañón en sillería, por el hueco dejado por una dovela. El remate de esta zarcera en superficie tiene la inscripción “Año 1943” en el enfoscado.

Nº 65

BODEGA “Tarde vas”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



65 A



65 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo		
Coordenadas UTM (x,y)	431563	4625433	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Constituye un caso singular en la localidad, ya que es uno de los tres lagares que conserva todos sus elementos principales. También se denominaba “Lagar pequeño”, ya que era el de menor capacidad de los que tenía su antiguo propietario. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 66

LAGAR

“Parrondo I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,9	3,44	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1593	cántaras	/	255 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,8			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☒ Viga	☒ Husillo

Estado de conservación	Completo
------------------------	----------

Aforos históricos del Vino:

Desde 1951 a 1960 se reseña todos los años el “Lagar de Agustín González”, a quien se conocía como “Parrondo”. Esta persona disponía de hasta cuatro lagares relacionados con él, siendo éste el de mejor estado de conservación y probablemente al que hacían referencia los aforos.

Observaciones:

Canilla de piedra. El husillo atraviesa un piso elevado de madera. Rosco pétreo sobre el pilón. El portajón de descarga de la izquierda se encuentra tapiado, apreciándose al exterior sus jambas y dintel de sillería. A la fachada posterior del lagar se adosa la zarcera 65A. Cuenta con un conducto para trasegar el vino que llega hasta la nave de la bodega 65-*Tarde vas*.



Pila de la uva, viga y cargadero



Pila del mosto y canilla



Pilón y huso

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431557 4625421	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

La denominación asignada para este lagar proviene de que la bodega colindante, la 68 (*La Cagalona*) se llamaba históricamente “Juan Serrano”. El lagar podría tener o no relación con dicha bodega, y de tenerla incluso podría existir en su día un conducto que comunicara la pila de la uva con una hipotética pila del mosto subterránea situada en una parte hundida de la bodega mencionada.

Aparece ya sin cubierta en los vuelos americanos de 1946 y 1957 y en los vuelos de la década de los 80.

Nº 67

LAGAR

“Juan Serrano”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,9	3,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	1536	cántaras	/	246	hectolitros
Longitud de palanca (m)		10				

Elementos existentes

☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo

Estado de conservación

Vestigios puntuales

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Se aprecian unos restos de hormigón posiblemente de cal, pudiendo tratarse del revestimiento de la pila de la uva.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431549 4625423	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Sillares con esquina redondeada en el encuentro de los muros que dan al camino. En el dintel de hormigón de la puerta está escrito el nombre de la bodega. Conserva parte de su aspecto tradicional.

El lagar contiguo, el 67 (*Juan Serrano*) se ha designado con el nombre que tenía históricamente esta bodega.

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850,7	843,6	Desnivel (m)	7,1
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Norte		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	34
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	19	6	L. Total	25	Media (18 - 36 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado Aparecen lentejones de roca arenisca				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	68 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	852	843,4
Profundidad (m)	8,6	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se trata muy probablemente de la “Cueva de Juan Serrano”, indicada en 1740, 1815 y hasta los últimos aforos de siglo XX.

Observaciones:

Junto al inicio de la nave subterránea existe un muro de piedra tras el cual pudo existir otra nave. Una hipótesis posible es que en dicha nave se emplazara una pila del mosto subterránea que comunicara por un conducto con el lagar en superficie 67 (*Juan Serrano*).

Nº 68

BODEGA “La Cagalona”

Peña El Quinto Infierno

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



68 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431543 4625415	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en sillería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

La cornisa se remata con una hilera de tejas. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 69

BODEGA “Herrador”

Peña Mocle

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	850,1	846,2	Desnivel (m)	3,9
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Norte		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	22
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA		Cota principal		845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	29	0	L. Total	29	Media (18 - 36 m)
Pavimento	A tramos: terreno natural + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	69 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	859	846,8
Profundidad (m)	12,2	
Chimenea	Sí	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1739 y 1740 como “Cueva de Felipe Díez”. Desde 1754 se apunta como “Cueva del Herrador”.

Observaciones:

Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural. La zarcera cuenta en su remate en superficie con un poyo adosado con vistas al pueblo y al atardecer.

Nº 69

BODEGA “Herrador”

Peña Mocle

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



69 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431541 4625404	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates		
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	
MERENDERO ASOCIADO	Posición	Delante del acceso a la bodega	
	Carácter	Abierto	

Observaciones:

La cornisa se remata con una hilada de tejas. A la fachada se adosa un poyo. El merendero se delimita con un cercado de caña de junco y con una pequeña cubierta del mismo material. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 70

BODEGA “Los Arcos”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	849,7	844,1	Desnivel (m)	5,6
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	27
Material acabado inferior	A tramos: piedra + cemento			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución ramificada				
Longitud (accesible/inaccesible)	67	0	L. Total	67	Larga (36 – 100 m)
Pavimento	A tramos: terreno natural + baldosa cerámica + cemento				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y bóveda de cañón de hormigón				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera	☐ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	70 A		70 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	859,2	843,4	863	842,7
Profundidad (m)	15,8		20,3	
Chimenea	Sí		Sí	
Acabado exterior	Rejilla		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de los Arcos” desde al menos 1739 hasta los aforos del siglo XX.

Observaciones:

El acceso se refuerza en su tramo inferior con viguetas y bovedillas de hormigón. El primer tramo de nave cuenta con un desplazamiento de su eje, y al estar reforzado con bóveda en sillería resultan unos interesantes arcos que podrían haber dado el nombre a la bodega (no se aprecian bien del todo debido a que los suelos de cuba inmediatos están cerrados por tabiques). Un quiebro de la nave cuenta con media bóveda en sillería que apoya sobre otra. Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación. Un tramo de nave cuenta con pavimento de losa de piedra y con pletinas metálicas de refuerzo en la bóveda. Comunicación tapada con bodega 71 (*Capellanía de Abajo*). Posible comunicación con bodega 73 (*La Matea*).

Nº 70

BODEGA “Los Arcos”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Bóvedas de cañón desplazadas

Zarcera/s



70 A



70 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431524 4625386	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 23. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 71

BODEGA “Capellanía de Abajo”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	848,6	842,8	Desnivel (m)	5,8
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	30
Material acabado inferior	A tramos: terreno natural + piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución ramificada				
Longitud (accesible/inaccesible)	37	11	L. Total	48	Larga (36 – 100 m)
Pavimento	A tramos: terreno natural + cemento				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en ladrillo y bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☒ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	71 A		71 B		71 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	842,7	852	842,6	851	842,6
Profundidad (m)	15,3		9,4		8,4	
Chimenea	No		No		No	
Acabado exterior	No tiene		Piedra		Piedra	
Estado	Taponada		Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1705 y 1740 como “Cueva de la Capellanía de Felipe Díez”, y en 1754 y 1761 como “Capellanía de Juan Joseph Ibáñez”. En 1787, 1815 y 1840 es la “Cueva de la Capellanía”, y a partir de 1870 es la “Capellanía de Abajo”, para diferenciarse con la bodega 25, que es la “Cap. de Arriba”.

Observaciones:

El acceso a la nave principal cuenta con un pasillo reforzado por bóveda de cañón de ladrillo. La zarcera A está taponada a unos 3 metros de la superficie. Comunicación tapada con bodega 70 (*Los Arcos*). En el entronque de las zarceras B y C con la nave se observa una disminución de la sección del pozo, a modo de embudo. Este hecho refuerza la hipótesis de la construcción de la zarcera desde arriba hacia abajo. Posible comunicación tapada con bodega 99 (*Tío Pitín II*). Al fondo de la nave principal a la izquierda existe una comunicación tapada con una nave indeterminada a través de la que corre el aire. Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación.

Nº 71

BODEGA

“Capellanía de Abajo”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



71 A



71 B



71 C



Lagar desaparecido



Acceso bodega

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431532 4625378	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Moderna de madera a imitación de las tradicionales	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 22. Conserva su aspecto tradicional.

Se denomina “Bodeguilla del Tío Charles” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017.

Nº 72

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tío Charles I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,3	3,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1411	cántaras	/	226 hectolitros
Longitud de palanca (m)		7,7			

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Vestigios puntuales

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se aprecian unos restos de hormigón posiblemente de cal, pudiendo tratarse del revestimiento de la pila de la uva. De corresponderse la disposición del lagar con la representada en el plano, la descarga de la uva probablemente se efectuaría desde el camino de arriba.

Nº 72

**BODEGA
Y LAGAR****“Tío Charles I”****4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	849,4	846,9	Desnivel (m)	2,5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	11
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales					
Longitud (accesible/inaccesible)	16	0	L. Total	16	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Cemento					
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☒ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S			72 A
Cota exterior / suelo nave (m)	854,3	846,9	
Profundidad (m)	7,4		
Chimenea	No		
Acabado exterior	Piedra		
Estado	Bueno		

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1740 como “Bodega de Alonso González”, cuando al resto se les denomina “Cuevas”. En 1761 aparece como “Lagar de Gonz”, con 3 cubas. En 1815 como “Lagar de Esteban García”, en 1840 como “Lagar del Bueyero”, también con 3 cubas. De 1947 a 1957 se reseña como “Bodega Boyero”.

Observaciones:

La pequeña sala a la izquierda de la escalera se utiliza como pila. El remate en superficie de la zarcera se trata de un pequeño hueco en el muro de fachada entre las bodegas 54 (*La Coja*) y 55 (*Ligero*).

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



72 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431523 4625372	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Sobre el dintel está pintado el n.º 21. Conserva su aspecto tradicional.

La zarcera 73B aparece en la foto panorámica de 1900, con varias personas encima de ella.

Nº 73

BODEGA “La Matea”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	848,9	844,3	Desnivel (m)	4,6
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	29
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	A tramos: Bóv.mitrada + Bóv. cañón en sillería + Bóv. tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	65	0	L. Total	65	Larga (36 – 100 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☒ Cubas
	☒ Eje construcción		☒ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	73 A		73 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	858	844,1	870	844,4
Profundidad (m)	13,9		25,6	
Chimenea	No		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Regular	

Aforos históricos del Vino:

Probablemente se trate de la “Cueva de herederos de Martín Santibañez”, reseñada en 1739 y 1740. Aparece ya como “La Matea” desde 1754 hasta los últimos aforos de siglo XX.

Observaciones:

Comunicación tapada con bodega 74 (*Los Muertos*). Se aprecian en la bóveda natural distintas fases de excavación. Tiene una red de madera de cuidada ejecución, apoyada sobre piedras labradas. Alberga la mayor colección de cubas de Sotillo, doce en total, estando en ellas la de mayor tamaño de las localizadas en el barrio de bodegas, con capacidad para 310 cántaras (5.000 litros) y con 10 aros metálicos. A esta cuba se la conocía como “el vástago”, según un testimonio. En la Ribera algunas cubas tenían nombre propio, siendo común el nombre de “el basto” para una cuba grande. El remate en superficie de la zarcera B cuenta con algunas patologías en los muros.

Nº 73

BODEGA “La Matea”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea



Cuba 310 cántaras

Zarcera/s



73 A



73 B

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431521 4625368	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Bueno
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Tradicional de madera	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Sobre el dintel está pintado el n.º 20. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 74

BODEGA “Los Muertos”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	848,8	842,3	Desnivel (m)	6,5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	28
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA			Cota principal		840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	33	0	L. Total	33	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☒ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	74 A		
Cota exterior / suelo nave (m)	854	842	
Profundidad (m)	12		
Chimenea	No		
Acabado exterior	Piedra		
Estado	Bueno		

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Cueva de los Muertos” al menos desde 1740, apareciendo con este nombre hasta los últimos aforos del siglo XX. Es muy probable que el nombre se deba a algún desgraciado suceso ocurrido en esta bodega.

Observaciones:

Comunicación tapada con bodega 73 (*La Matea*), a través de un hueco existente en la bóveda. Posible comunicación no comprobada con la bodega 90 (*Tirso*). Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural.

Nº 74

BODEGA “Los Muertos”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



74 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431516 4625358	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Acceso directo a bodega	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	El actual	Estado de conservación	Regular
FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería	
	Remates	Recercado de la puerta, esquinas y cornisa con piedra en sillería	
	Puerta	Metálica	
CUBIERTA	Tipo	Perfil alomado	
	Acabado	Cubierta vegetal tradicional	

Observaciones:

Cornisa con terminación en hastial a dos aguas. A la fachada se adosa un poyo. Sobre el dintel está pintado el n.º 19. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 75

BODEGA “Los Hierro”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	847,9	841,8	Desnivel (m)	6,1
Orientación (puerta / cañón)	Norte	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	32
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda de cañón en ladrillo			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeños bodegones laterales				
Longitud (accesible/inaccesible)	11	6	L. Total	17	Corta (< 18 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en ladrillo				
Ventilación	Sin elementos específicos				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas	Estrato de poco espesor procedente de un ambiente oxidante, bajo el que se han producido desprendimientos.				
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de herederos de Martín de Arenal”, reseñada en 1739 y 1740, así como la de “Juan Antonio Serrano”, apuntada en 1870. Se indica como “Hierros” en 1951 y 1952, y como “Los Hierro” en 1954.

Observaciones:

La nave principal cuenta con un conducto que arranca desde la bóveda de ladrillo, y que permitía trasegar el vino desde el lagar 76 (*Ludovico I*) a través de un tubo. Destaca tanto el acceso como la nave de la bodega por el empleo de ladrillo de tejar en la bóveda.

Nº 75

BODEGA “Los Hierro”

4- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo		
Coordenadas UTM (x,y)	431513	4625348	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Recercado de portajones de descarga resueltos en piedra en sillería. Se aprecian otros dos portajones de descarga tapiados bajo el cargadero, junto al muro del lagar contiguo (77-Ludovico II), por lo que dicho lagar podría ser de construcción posterior y/o haber servido como espacio de descarga del presente lagar. Conserva su aspecto tradicional. Sin síntomas de actividad.

Se designa como “Lagar de Zapatones” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017. El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900, destacando a la derecha el cargadero del lagar. Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986, hasta el de 1982, donde ya ha desaparecido.

Nº 76

**BODEGA
Y LAGAR**

“Ludovico I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,1	5,7	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3452	cántaras	/	552 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,9			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
-------------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Por relación con las bodegas vecinas, podría tratarse del “Lagar de Phelipe Casado”, reseñado en 1705 y 1740, o del de “Herederos de Antonio Abad” en 1739 o del “Lagar del Señor Andrés Arroyo” apuntado en 1761. Por el nombre de su antiguo propietario, podría tratarse del reseñado en 1958 como “Lagar de Ludovico Esgueva Gómez”.

Observaciones:

Frente a la puerta del lagar, existía un conducto para trasegar el mosto-vino a la bodega 75 (*Los Hierro*), colindante con este lagar. En la nave de dicha bodega se aprecia en la bóveda dicho conducto.

Con todas las reservas, ya que la pila de la uva se encuentra parcialmente colmatada de escombros y no se ha podido medir completamente, se trata del lagar de mayor capacidad de todos los estudiados.



Portajones de descarga

Nº 76

**BODEGA
Y LAGAR**

“Ludovico I”

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	847	845,5	Desnivel (m)	1,5
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Rampa		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	845-850 m	
Forma de la planta		Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	0	17	L. Total	17	Corta (< 18 m)	
Pavimento						
Elementos de refuerzo						
Ventilación						
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural		Hundida				

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse de la “Cueva de herederos de Phelipe Casado”, reseñada en 1705, que en 1740 se apunta como “Jaraíz de Phelipe Casado”. También podría ser el “Lagar de herederos de Antonio Abad”, reseñado en 1739.

Observaciones:

Según testimonios, a esta bodega se accedía probablemente por una rampa, y tendría unos 15-20 metros de longitud. Su hundimiento probablemente tuviera relación con los desprendimientos de la bodega 74 (*Los Hierro*).

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431509 4625333	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

Se aprecian dos portajones de descarga tapiados junto al muro del lagar contiguo (76-Ludovico I), por lo que el presente lagar podría ser de construcción posterior y/o haber servido como espacio de descarga del lagar contiguo. Sin síntomas de actividad.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900, junto al cargadero del lagar contiguo (76-Ludovico I). La edificación aparece ya sin cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 77

LAGAR

“Ludovico II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,3	4	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2043	cántaras	/	327 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se aprecia la panera que separa las dos pilas, así como la base del portajón de descarga en la calleja lateral.



Panera entre pilas

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo		
Coordenadas UTM (x,y)	431506	4625324	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Este lagar también se ha conocido como “Martín Pineda”, personaje que era yerno del “Tío Malaño” y que lo dio uso después de él. La mitad superior del edificio se resuelve en fábrica de adobe. Conserva su aspecto tradicional. Sin síntomas de actividad.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900. La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 78

LAGAR

“Tío Malaño”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	4,2	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2494	cántaras	/	399 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,8			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

El muro junto al pilón cuenta con un rebaje para poder girar en torno a este y así accionar el huso. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y entre ellas permanece una trinchera.

El cargadero ha perdido la mayor parte de su volumen. Recercado de madera en el portajón de descarga, el cual está tapiado.



Pila de la uva, vareñas y cargadero



Pilón y rebaje del muro



Portajón de descarga

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	
Coordenadas UTM (x,y)	431508 4625315	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos aprovechando el desn
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

La edificación original tenía unas dimensiones muy similares a la actual, como se observa en los vuelos de 1947, 1956 y los de la década de los 80. Probablemente se construyó a la vez que el lagar contiguo (78 – Tío Malaño).

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900. Aparece en primer plano en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), donde se observan dos portajones en su fachada este.

Nº 79

LAGAR

“Constatina Esgueva”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1900	cántaras	/	304 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Pila uva | ☐ Cargadero | ☐ Portajón | ☐ Pilón |
| ☐ Pila mosto | ☐ Vareñas | ☐ Viga | ☐ Husillo |

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Según testimonios se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	III. Camino de Abajo	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431510 4625307	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	4 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

El espacio del antiguo lagar corresponde al que ahora ocupa un garaje, desde el cual se accede a la bodega subterránea. Se denomina “Lagareta Las Morals” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017.

El antiguo lagar aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la serie 1973-1986 donde el edificio se muestra ya sin cubierta. El antiguo lagar aparece en primer plano en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), donde se aprecia su estado ruinoso. En el vuelo de 1982 se observa ya la edificación actual.

Nº 80

**BODEGA
Y LAGAR**

“Las Moralas I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	3,9	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	1580	cántaras	/	253	hectolitros
Longitud de palanca (m)		7,9				

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

En un fotograma del vuelo de 1956 parece intuirse el cargadero del lagar en la posición representada en el plano. No obstante también es posible que este lagar fuera una tina, y no contase con viga, e incluso que se transformara en una tina después de haber sido un lagar de viga.

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	845	840,2	Desnivel (m)	4,8
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	25
Material acabado inferior	Piedra			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución ramificada				
Longitud (accesible/inaccesible)	23	11	L. Total	34	Media (18 - 36 m)
Pavimento	A tramos: cemento + baldosa cerámica				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☒ Pozo
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	80 A		80 B		80 C	
Cota exterior / suelo nave (m)	844,8	842,6	846,8	840,2	849	840,3
Profundidad (m)	2,2		6,6		8,7	
Chimenea	No		No		No	
Acabado exterior	Piedra		Piedra		Piedra	
Estado	Bueno		Bueno		Bueno	

Aforos históricos del Vino:

Podría tratarse del “Lagar de Antonio Abad”, reseñado en 1761, y que cuenta ese año con 3 cubas aforadas.

Observaciones:

El tramo superior del acceso es moderno. La zarcera A es un conducto de ventilación moderno que arranca en la intersección de los dos tramos del acceso. Toda la nave subterránea tiene bóveda de sillería. El nivel del agua del pozo en julio de 2020 estaba en 839,8 metros sobre el nivel del mar (50 cm bajo el nivel del suelo de la nave en ese punto). De la nave surge un pasadizo a la altura del pozo, que según testimonios “llevaba el agua hasta la casa del otro lado de la carretera”, y que en la actualidad tiene un desarrollo de 9 metros. Comunicación tapada con la bodega 140 (*Cagarria*).

Nº 80

**BODEGA
Y LAGAR**

“Las Moralas I”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



80 A



80 B



80 C

IV. CAMINO DE LOS LAGARES

81-138



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº4
Coordenadas UTM (x,y)	431486 4625313	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

La zona de la fachada donde está la puerta se ha reconstruido, con cerramiento de bloque de termoarcilla con terminado enfoscado y teja en coronación para proteger el muro. Sin síntomas de actividad. Conserva parte de su aspecto tradicional.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900. La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 81

LAGAR

“David Villarrubia I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1890	cántaras	/	302 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,8			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Tanto la pila de la uva como la del mosto se encuentran llenas de escombro. En ésta última se localiza el pilón. Se conserva el portajón de descarga, con recercado en sillería.

En la foto de 2013 se aprecian las vareñas, las trincheras entre ellas, y el cargadero.

*Pila de la uva**Pilón**Portajón de descarga*

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº6
Coordenadas UTM (x,y)	431488 4625319	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento Remates	
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

Sin síntomas de actividad. Según testimonios de personas mayores, este lagar lleva ya mucho tiempo en su estado actual, como lo corrobora el hecho de que aparezca sin cubierta ya en los vuelos americanos de 1946 y 1957.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 82

LAGAR

"Alfredo"

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3	4,1	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1384	cántaras	/	221 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,8			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Del lagar sólo se aprecia la panera que separa las dos pilas.



Panera de entre pilas



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº8
Coordenadas UTM (x,y)	431489 4625322	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Sin síntomas de actividad. Conserva su aspecto tradicional.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900. La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 83

LAGAR

“Tío Chiflín”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	4,9	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1985	cántaras	/	318 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,5			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y cuentan con refuerzos metálicos en su parte superior. La trinchera superior cuenta con una conexión en su parte central con el cargadero. Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva. Canilla de piedra.

El recercado del portajón de descarga se resuelve en piedra en sillería.



Cargadero y portajón de descarga



Pila de la uva



Vareñas y cargadero

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº10
Coordenadas UTM (x,y)	431491 4625327	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Puerta tapiada. Sin síntomas de actividad. Conserva su aspecto tradicional.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900. La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80. La persona que da nombre al lagar no es la misma que la del lagar 102 (*Petra Arroyo II*).

Nº 84

LAGAR

“Petra Arroyo I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1823	cántaras	/	292 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Tanto la pila de la uva como la del mosto se encuentran llenas de escombro, destacando en la primera de ellas la jaula de una prensa de husillo vertical. Este elemento puede indicar que este lagar funcionó en su última etapa como una tina o lagareta, es decir, sin la viga. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y cuentan con refuerzos metálicos en su parte superior.



Cargadero y portajón de descarga



Pila de la uva



Vareñas y cargadero

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº12
Coordenadas UTM (x,y)	431492 4625331	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Sin síntomas de actividad. Conserva su aspecto tradicional.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900. La edificación aparece ya sin cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 85

LAGAR

“Constantina Horta”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	1823	cántaras	/	292	hectolitros
Longitud de palanca (m)		9				

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El portajón de descarga cuenta con recercado de piedra en sillería. El interior del lagar está colmatado de vegetación.



Portajón de descarga

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº14
Coordenadas UTM (x,y)	431494 4625337	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. La puerta original está tapiada, pero se conserva su recercado.

Nº 86

LAGAR

“Honorio Callejo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,5	4,1	2,4	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3383	cántaras	/	541 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

La pila de la uva ha perdido la panera que la separaba de la pila del mosto.



Pila de la uva



Vareñas y cargadero

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº16
Coordenadas UTM (x,y)	431496 4625344	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	2 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. La esquina cuenta con sillares con la arista redondeada. La piedra de vareñas, distinguible por los dos huecos que tiene para alojar a éstas, se ha incorporado a la nueva fachada.

Nº 87

LAGAR

“Parrondo II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,3	4,1	2,4	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3260	cántaras	/	522 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Desde 1951 a 1960 se reseña todos los años el “Lagar de Agustín González”, a quien se conocía como “Parrondo”. Esta persona disponía de hasta cuatro lagares relacionados con él, siendo posible que éste fuera uno de los mencionados en los aforos.

Observaciones:

Por las dimensiones en planta, probablemente fuera muy similar al lagar vecino, el 86 (*Honorio Callejo*).



Piedra de vareñas

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº18
Coordenadas UTM (x,y)	431499 4625351	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Este edificio alberga dos lagares que en su día eran edificaciones independientes: el presente, situado al sur y el 89 (*Costalago II*), situado al norte. Su denominación no responde a quienes los dieron uso como lagares, sino a sus propietarios actuales. Tras dejar de funcionar como lagar, se utilizó de almacén de paja. Ambos lagares fueron contruidos a la vez, ya que se aprecian los restos de la panera que comparten ambas pilas de la uva.

Nº 88

LAGAR

“Costalago I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,8	3,8	2,4	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1596	cántaras	/	255 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,4			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Cuenta con un portajón de descarga lateral, cuyo recercado se resuelve en piedra en sillería, y con otro situado en el propio cargadero, tapiado y con recercado de madera.



Portajón de descarga



Vareñas, cargadero y portajón

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº18
Coordenadas UTM (x,y)	431499 4625351	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Este edificio alberga dos lagares que en su día eran edificaciones independientes: el presente, situado al norte y el 88 (*Costalago I*), situado al sur. Su denominación no responde a quienes los dieron uso como lagares, sino a sus propietarios actuales. Tras dejar de funcionar como lagar, se utilizó de almacén de paja. Ambos lagares fueron contruidos a la vez, ya que se aprecian los restos de la panera que comparten ambas pilas de la uva.

Nº 89

LAGAR

“Costalago II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,8	3,8	2,4	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1596	cántaras	/	255 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,4			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Cuenta con un portajón de descarga situado en el propio cargadero, tapiado y con recercado de madera.



Portajón de descarga



Vareñas, cargadero y portajón



Vareñas, cargadero y portajón

Nº 90

BODEGA
Y LAGAR

“Tirso”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº20
Coordenadas UTM (x,y)	431502 4625360	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Nº 90

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tirso”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,9	2,4	1,4	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	609	cántaras	/	97 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
-------------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

En el siglo XX funcionaba como una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo. La prensa es de la firma “Marrodan y Rezola SL”, de Logroño.

Se observa una pila moderna que podría servir para el mosto, y que se sitúa bajo la probable pila de la uva del hipotético lagar de viga que hubo en este espacio. El portajón de descarga está tapiado.

*Portajón de descarga**Prensa de husillo vertical*

Nº 90

BODEGA
Y LAGAR

“Tirso”

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	842,5	841,2	Desnivel (m)	1,3
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	5
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de hormigón			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	6	0	L. Total	6	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Terreno natural					
Elementos de refuerzo	Arcos de hormigón					
Ventilación	Por comunicación con otra/s bodega/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Al fondo de la nave cuenta con una pequeña rejilla por la que corre el aire, y que posiblemente comunique con la bodega 74 (*Los Muertos*).

Nº 90

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tirso”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº22
Coordenadas UTM (x,y)	431504 4625367	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos.

Nº 91

LAGAR

“Pedro”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	4,2	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2625	cántaras	/	420 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,5			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

A la pila de la uva le falta la panera que la separaba de la pila del mosto. Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y cuentan con una pletina metálica para asegurar su unión con la piedra inferior.



Lagar



Vareñas y cargadero

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº24
Coordenadas UTM (x,y)	431505 4625371	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Acceso abierto. Sin síntomas de actividad.

La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 92

LAGAR

“Almudena Horta”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	3,9	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	1950	cántaras	/	312	hectolitros
Longitud de palanca (m)		8				

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se aprecia la piedra de vareñas bajo éstas.



Lagar



Vareñas y cargadero



Pila de la uva

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº26
Coordenadas UTM (x,y)	431506 4625376	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Acceso abierto. Sin síntomas de actividad.

La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 93

LAGAR

“Parrondo III”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,7	4,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1832	cántaras	/	293 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Desde 1951 a 1960 se reseña todos los años el “Lagar de Agustín González”, a quien se conocía como “Parrondo”. Esta persona disponía de hasta cuatro lagares relacionados con él, siendo posible que éste fuera uno de los mencionados en los aforos.

Observaciones:

Se aprecian restos del hormigón de cal y del revestimiento de la pila.



Lagar



1999



2020

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º28
Coordenadas UTM (x,y)	431507 4625381	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

En la fachada hay una canasta de baloncesto. Acceso abierto. Sin síntomas de actividad.

En los vuelos de la década de los 80 se aprecia cómo va aumentando la superficie sin cubierta, situada sobre la pila de la uva. Fotografía de 1999 cedida por los propietarios de la vivienda colindante.

Nº 94

LAGAR

“Manuel Callejo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,9	4,5	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2084	cántaras	/	333 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,3			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Se aprecia la piedra de vareñas de la panera de entre pilas.



Lagar



Panera de la pila



1999



2020

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º30
Coordenadas UTM (x,y)	431508 4625385	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	2 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Hormigón

Observaciones:

Edificio de nueva construcción. Su parcela albergaba dos lagares que en su día eran edificaciones independientes: el presente, situado al sur y el 96 (*Las Elis I*), situado al norte.

Nº 95

LAGAR

“Ricardo Villarrubia”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,8	3,8	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1330	cántaras	/	213 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,3			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

La existencia de un lagar en este espacio está constatada, no siendo seguro si se trataba de un lagar de viga o de una tina.



1999



2020

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º30
Coordenadas UTM (x,y)	431508 4625389	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	2 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

Edificio de nueva construcción. Su parcela albergaba dos lagares que en su día eran edificaciones independientes: el presente, situado al norte y el 95 (*Ricardo Villarrubia*), situado al sur.

Fotografías de 1999 cedidas por los propietarios actuales.

Nº 96

LAGAR

“Las Elis I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3	4,1	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1538	cántaras	/	246 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

La disposición de este lagar se corrobora con la foto de 1999 en la que se aprecian los restos de la pila de la uva y la panera.



Restos de las pilas en 1999

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º32
Coordenadas UTM (x,y)	431509 4625393	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Sobre el dintel de la puerta está pintado el nº34. Conserva su aspecto tradicional.

Conocido como “El lagar de la Anselma”, posteriormente perteneció a Pedro Rojo Callejo. Este lagar, ya en formato de tina, fue de los últimos que estuvieron en uso.

Nº 97

LAGAR

“Anselma Santamaría”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,55	3,1	1,86	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1640	cántaras	/	262 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,6			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

Se reseña como “Lagar de Anselma Santamaría” en 1949, 1952, 1954, 1955 (Anselma Santamaría Tapia), 1956 y 1957. En 1954 y 1960 se apunta como “Lagar de Anselma”, anotando éste último año que Miguel González y Jesús Esgueva echaban ahí la uva.

Observaciones:

Ejemplo de lagar de viga reconvertido a tina, en la que en lugar de la viga se utiliza una prensa vertical de husillo, la cual se conserva. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a la prensa.

Cuenta con dos portajones de descarga en un lateral, teniendo uno de ellos una plataforma a nivel o descargadero. Rehundido en la parte interior del muro de fachada para permitir el giro del andador en torno al husillo. La pila del mosto tiene un forjado que la cubre, contando con un hueco para poder utilizarla. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y entre ellas quedan dos trincheras.



Portajones de descarga



Pila, vareñas y cargadero



Prensa de husillo vertical

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares
Coordenadas UTM (x,y)	431518 4625410	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento Remates
CUBIERTA	Tipo Acabado

Observaciones:

Se trata del solar en cuyo frente se emplaza la piedra que conmemora la III Feria del Vino. Según testimonios aquí hubo un lagar, del que no quedan vestigios, y cuyo nombre no ha sido posible documentar. La denominación adoptada responde a la del lagar contiguo, el 99 (*Tío Pitín II*), pudiendo tener o no relación con él.

Se intuyen las ruinas del lagar en el vuelo americano de 1946, así como en la forma de las curvas de nivel actuales.

Nº 98

LAGAR

“Tío Pitín I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,8	3,9	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1297	cántaras	/	207 hectolitros
Longitud de palanca (m)		7,6			

Elementos existentes

☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Nº 99

**BODEGA
Y LAGAR****“Tío Pitín II”****1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº34
Coordenadas UTM (x,y)	431524 4625416	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	3 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

La denominación “II” adoptada responde a que al desaparecido lagar contiguo (el 98, *Tío Pitín I*) se le ha dado el mismo nombre que el de éste, (*Tío Pitín*), pudiendo tener o no relación con él.

Nº 99

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tío Pitín II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	3	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1350	cántaras	/	216 hectolitros
Longitud de palanca (m)		6,6			

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960 como “Lagar de la casa de Sancho Miguel”. En 1953 y 1954 podría ser el apuntado como “Lagar Tío Pito”.

Observaciones:

Nº 99

**BODEGA
Y LAGAR**

"Tío Pitín II"

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	844,3	842,8	Desnivel (m)	1,5
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	8
Material acabado inferior	Baldosa cerámica			
Acabado superior	Tablero de rasilla cerámica sobre estructura metálica			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva					
Longitud (accesible/inaccesible)	10	0	L. Total	10	Corta (< 18 m)	
Pavimento	Baldosa cerámica					
Elementos de refuerzo	Tablero de rasilla cerámica sobre estructura metálica					
Ventilación	Por zarcera/s					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas						
Estado conservación estructural	Bueno					

ZARCERA/S	99 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	851	842,8
Profundidad (m)	8,2	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Bloque hormigón	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El tablero de rasilla cerámica constituye un falso techo, contando por encima con un forjado de hormigón que actúa como verdadero refuerzo estructural. Pequeña grúa puente para el transporte de barricas.

Nº 99

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tío Pitín II”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



99 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 36
Coordenadas UTM (x,y)	431528 4625421	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	2 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. El cerramiento de la planta superior se realiza con fábrica de adobe. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 100

**BODEGA
Y LAGAR**

“Benjamín”

*Peña La Taberna***3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,3	3,3	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1225	cántaras	/	196 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1949, 1951 y 1952 como “Tina Perpetuo Adrián”. En 1953, 1954, 1956 y 1957 aparece como “Tina Perpetuo”, en la que echa uva Benjamín Adrián. En 1958 y 1960 se apunta como “Tina Benjamín Adrián”.

Observaciones:

Se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.

Nº 100

**BODEGA
Y LAGAR**

“Benjamín”

*Peña La Taberna***4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	844,6	843,5	Desnivel (m)	1,1
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	8
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA			Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva			
Longitud (accesible/inaccesible)	2	0	L. Total 2	Corta (< 18 m)
Pavimento	Terreno natural			
Elementos de refuerzo	No tiene			
Ventilación	Sin elementos específicos			
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera	☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso			
Estado conservación estructural	Bueno			

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Apoyo para cubillos labrado en el terreno natural.

Nº 100

**BODEGA
Y LAGAR**

“Benjamín”

Peña La Taberna

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Nº 101

LAGAR

“Martín García I”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 38
Coordenadas UTM (x,y)	431532 4625426	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Regular

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Destaca en fachada la parte curva que sobresale, a modo de medio cilindro, y cuyo sentido está en permitir el giro del andador en torno al husillo cuando se está lagareando. Sobre el dintel de la puerta está pintado el n.º 40. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 101

LAGAR

“Martín García I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,4	3,9	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	2038	cántaras	/	326	hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,1				

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El portajón de descarga se emplaza dentro del propio cargadero, sobre el que se aprecia una especie de sumidero para volcar los cestos y echar la uva. Los racimos caen desde más de 4 metros de altura. El portajón al exterior cuenta con un descargadero o plataforma.

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Se conservan los tablones que hacían de base al castillo a la hora de prensar.

*Pila de la uva, cargadero y portajón**Vareñas**Portajón y descargadero*

Nº 102

LAGAR

“Petra Arroyo II”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 40
Coordenadas UTM (x,y)	431535 4625430	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Sobre el dintel de la puerta está pintado el n.º 42. Conserva su aspecto tradicional.

La persona que da nombre al lagar no es la misma que la del lagar 84 (*Petra Arroyo I*).

Nº 102

LAGAR

“Petra Arroyo II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4,1	2,1	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	2260	cántaras	/	362	hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,3				

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
-------------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Sobre el cargadero se emplaza el portajón de descarga, que está tapiado. La pila de la uva cuenta con otro posible portajón de descarga en un lateral, que da al lagar 103 (*Tío Pedrón*) y que en su día era del mismo propietario. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Parte de la panera que separa las pilas se ha quitado.

La pila del mosto es de considerables dimensiones, y cuenta con canilla de piedra. El muro junto al pilón cuenta con un pequeño rebaje para poder girar en torno a este y así accionar el huso. El pilón es de roca caliza, y conserva la cola de milano, la aguja y el inicio del husillo.



Lagar



Vareñas y cargadero



Pilón

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 42
Coordenadas UTM (x,y)	431541 4625438	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Según testimonios aquí se emplazó un antiguo lagar. Posteriormente la parcela permaneció como solar durante bastante tiempo hasta que se levantó la edificación actual. Sobre el dintel de la puerta está pintado el n.º 44. En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos.

En el vuelo de 1946 se aprecia este espacio como un solar. En el de 1957 aparece ya con cubierta y con el chaflán de la esquina donde está la puerta carretera. El nombre de Pedrón hace referencia a la persona de Pedro Arroyo, que vivió en el siglo XX, y fue antiguo propietario de esta edificación cuando ya había dejado de ser un lagar.

Nº 103

LAGAR

“Tío Pedrón”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1418	cántaras	/	227 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Nº 104

**BODEGA
Y LAGAR****“Bernabé II”**

2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 44 y 46
Coordenadas UTM (x,y)	431547 4625442	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

Podría tratarse en su origen de dos lagares distintos. Según testimonios su último periodo de uso funcionó como un único lagar. Sin síntomas de actividad. Acceso abierto.

Conocida como “Tina de Bernabé”, la heredó Victorino Ruiz. Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986

Nº 104

**BODEGA
Y LAGAR****“Bernabé II”****3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,7	3,7	2,1	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1797	cántaras	/	287 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1951 y 1952 como “Tina de Bernabé Esgueva” y en 1953 y 1960 como “Tina de Bernabé”. En 1954 aparece como “Tina de Bernabé” y como “Tina de Victorino Ruiz”. En 1955 y 1956 como “Tina de Bernabé”, siendo Victorino Ruiz el usuario. Podría ser el “Lagar de Victorino Ruiz” reseñado en 1957 y 1958.

Observaciones:

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y cuentan con refuerzos metálicos en su parte superior. El cargadero presenta un acusado desplome. Este lagar pudo haber acabado funcionando como tina, prescindiendo del sistema de viga.

Como se ha señalado podrían ser dos lagares en su origen. La pila de la uva del lagar de la derecha pudo acabar funcionando como lagareta auxiliar, y sobre ella se ubica el portajón de descarga. En dicha pila hay un hueco tapiado, en cuyo enfoscado pone 1996, y que podría tratarse de una pequeña bodega. En la fachada se observa un pilón, que podría corresponder a este lagar.



Lagar



Vareñas y cargadero



Pila de la uva auxiliar

Nº 104

**BODEGA
Y LAGAR**

“Bernabé II”

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	846	844,6	Desnivel (m)	1,4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Noroeste		
Acabado inferior	Rampa		Nº escalones	
Material acabado inferior	Terreno natural			
Acabado superior	Bóveda mitrada			
Estado	Regular			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	15	0	L. Total	15	Corta (< 18 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	Bóveda de mampostería y bóveda de hormigón				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Arcilloso en pared, arenoso en bóveda				
Estado conservación estructural	Desprendimientos parciales				

ZARCERA/S	104 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	850,4	844,7
Profundidad (m)	5,7	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El fuste de la zarcera está reforzado con bidón metálico que hace las veces de encofrado del hormigón armado.

Nº 104

**BODEGA
Y LAGAR**

“Bernabé II”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



104 A

Nº 105

LAGAR

"Joaquín Meruelo"

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 48
Coordenadas UTM (x,y)	431551 4625447	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de bloque de cemento
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986.

Nº 105

LAGAR

“Joaquín Meruelo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3	3,9	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1463	cántaras	/	234 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,4			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1949 como “Lagar de Joaquín Meruelo” y en 1952 como “Lagar de Joaquín”. En 1957 aparece como “Lagar de Joaquín Meruelo”, en el que echa uva Deuforo Esgueva.

Observaciones:

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Se conservan varias trincheras entre las vareñas. La pila del mosto está llena de vegetación.



Lagar



Vareñas y cargadero

Nº 106

LAGAR

“Nice”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 50
Coordenadas UTM (x,y)	431555 4625450	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986.

Nº 106

LAGAR

“Nice”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,9	3,5	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1269	cántaras	/	203 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Según testimonios se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo. Se aprecian los restos del revestimiento de la pila de la uva. El portajón de descarga está tapiado.



Portajón de descarga

Nº 107

LAGAR

“Marino Calvo”



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 52
Coordenadas UTM (x,y)	431558 4625453	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	Inclinada a un agua Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos.

Según testimonios, este lagar era de Marino Calvo, que lo tenía en renta, y posteriormente lo usó Sancho Viyuela.

Nº 107

LAGAR

“Marino Calvo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,4	4,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2916	cántaras	/	467 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,1			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
-------------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Podría ser el “Lagar de Sancho” reseñado en 1954.

Observaciones:

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva. El pilón, de roca arenisca, está en el exterior junto a los portajones de descarga, y conserva la cola de milano y la aguja. Cuenta con una fractura producida probablemente por el hinchamiento de la cola de milano, que es una pieza de madera.

Los portajones de descarga tienen recercado de piedra en sillería. En la última reforma se ha quitado la mayor parte del cargadero. A la pila de la uva le falta la panera que la separaba de la pila del mosto.



Portajones, vareñas y cargadero



Pilón



Portajones de descarga

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 59
Coordenadas UTM (x,y)	431612 4625469	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Se trata de un caso singular debido a que en Sotillo sólo se conservan tres lagares con todos sus aparejos, incluyendo la viga, y éste es el de mayores dimensiones. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 108

LAGAR

“Víctor Arroyo I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,2	5,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3159	cántaras	/	505 hectolitros
Longitud de palanca (m)		12,4			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☒ Viga	☒ Husillo

Estado de conservación	Completo
------------------------	----------

Aforos históricos del Vino:

En los aforos del siglo XX se reseña la “Tina de Víctor Arroyo”, aludiendo probablemente al lagar 119 (*Víctor Arroyo II*) en lugar de a éste.

Observaciones:

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, tanto las situadas entre pilas como las de debajo del cargadero. Conserva las trincheras en ambas. La viga pierde bastante sección en su zona media, ya que proviene de un árbol que tiraba dos guías. El acople de la viga en el husillo se realiza en horquilla.

Pila del mosto de grandes dimensiones (4,5 x 5,2 x 1,4 m), con canilla de piedra, a la que sigue una pila del mosto secundaria. Ésta última está junto a la puerta de acceso, representando un riesgo de caída ya que está parcialmente cubierta de trastos. Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería. Junto a los portajones, al interior, cuelga un sistema para pesar los cestos.



Husillo y viga



Viga y vareñas de entre pilas



Viga, vareñas y cargadero

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 57
Coordenadas UTM (x,y)	431600 4625468	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos, en el lugar donde se emplazaba la puerta original. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 109

LAGAR

“Inocencio Santamaría”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,2	5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2925	cántaras	/	468 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1951 como “Lagar de Lino Santamaría – Inocencio Santamaría”. En 1956, 1957 y 1958 aparece como “Lagar de Florentina Santamaría”, en el cual echa uva Pantaleón Calvo.

Observaciones:

A la pila de la uva le falta la panera que la separaba de la pila del mosto. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Entre ellas se conservan algunas trincheras. El pilón de este lagar está enterrado en la pila del mosto.

Según testimonios, la viga de este lagar “era enorme, cuadrada y tremenda”.



Vareñas y cargadero



Portajones y cargadero



Inscripción 1674

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 55
Coordenadas UTM (x,y)	431595 4625468	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

La planta baja cuenta con un cerramiento de piedra y la planta primera con enfoscado. En la fachada de la planta baja existe una piedra con la inscripción “o de 1674”, relativa a ese año. Se colocó en su posición actual en la transformación realizada en el edificio en el siglo XX, proveniente del escombros que había dentro del lagar, y que a su vez procedería de alguna edificación sin determinar (bodega o lagar) del barrio de las bodegas. Se trata de la inscripción fechada más antigua localizada en el ámbito del estudio.

En el libro “*La ornamentación en la arquitectura tradicional de la Ribera del Duero*”, página 104, de Arturo Martín Criado, aparece una inscripción del mismo año que la mencionada y con un trazo casi idéntico, referida a una edificación de Gumiel de Mercado.

Nº 110

LAGAR

“Teófilo Sastre”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,3	5,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3101	cántaras	/	496 hectolitros
Longitud de palanca (m)		12,5			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Contaba con dos pilas consecutivas para el mosto. Se aprecian los restos de la pila de la uva. El pilón y el husillo se emplazan en la actualidad en la entrada de la cercana bodega de elaboración Valsotillo. El pilón pesa aproximadamente dos toneladas.

*Restos de la pila de la uva**Pilón y husillo*

Nº 111

LAGAR

“Restituto Gaitero”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 55
Coordenadas UTM (x,y)	431560 4625466	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Conserva su aspecto tradicional.

Nº 111

LAGAR

“Restituto Gaitero”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5,3	5,2	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3273	cántaras	/	524 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,6			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1960 como “Lagar de Restituto Gaitero”.

Observaciones:

A la pila de la uva le falta la panera que la separaba de la pila del mosto. Se aprecia en el interior el hueco donde se alojaban las vareñas, situado entre los portajones de descarga.



Portajones y pila de la uva



Portajones de descarga



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Camino Real, n.º 4
Coordenadas UTM (x,y)	431527 4625452	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Sin cubrición

Observaciones:

Este lagar se construyó junto al lagar contiguo, el 113 (*Tomás Valenciano*), como lo demuestra el durmiente de madera que comparten en la fachada de los portajones de descarga, así como el hecho de que sus pilas de la uva tienen las mismas dimensiones. Contaba con una cubierta de madera, conservando una correa y un jabalcón. Se ha ejecutado una estructura metálica para la cubierta, sin finalizar su cubrición, y por ello está instalado un andamiaje en el exterior. Conserva su aspecto tradicional.

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos, contando en la jamba derecha con una piedra que tiene la inscripción de una cruz.

Nº 112

LAGAR

“Pedro Rojo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	4,6	2,1	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2777	cántaras	/	444 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,3			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
-------------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1955 hasta 1960 como “Lagar de Pedro Rojo” o “Lagar de Pedro Rojo Callejo”. Pedro Rojo Abad era el padre de Pedro Rojo Callejo. Éste último utilizó el lagar 97 (*Anselma Santamaría*).

Observaciones:

A la pila de la uva le falta la panera que la separaba de la pila del mosto. Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Un puntal de madera refuerza el cargadero en su punto medio. Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería.



Pila de la uva



Vareñas, portajones y cargadero



Portajones de descarga

Nº 113

LAGAR

"Tomás Valenciano"

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Camino Real, n.º 2
Coordenadas UTM (x,y)	431525 4625447	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Este lagar se construyó junto al lagar contiguo, el 112 (*Pedro Rojo*), como lo demuestra el durmiente de madera que comparten en la fachada de los portajones de descarga, así como el hecho de que sus pilas de la uva tienen las mismas dimensiones. La cubierta de madera se apoya en correas con jabalcones. Conserva su aspecto tradicional.

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Sus dos esquinas cuentan con sillares con la arista redondeada. En un portajón de descarga, una de las piedras de la jamba cuenta con la inscripción de una cruz. Este lagar también se conoce como "Pantaleón". Tomás Valenciano fue alcalde de Sotillo después de la guerra civil del siglo XX.

Nº 113

LAGAR

“Tomás Valenciano”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	4,75	2,1	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2868	cántaras	/	459 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,3			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

A la pila de la uva le falta la panera que la separaba de la pila del mosto. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera y cuentan con refuerzos metálicos en su parte superior.

Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería, y existen dos bajo el cargadero y dando directamente al camino, y otro en el lateral, el cual se usaba cuando había “mucho ajeteo” en el camino.

*Vareñas y cargadero**Pila de la uva**Portajones de descarga*

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 51
Coordenadas UTM (x,y)	431524 4625431	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos, en la zona en la que se situaba el cargadero y la pila de la uva. La puerta original da al Camino Real y está tapiada. Los dos portajones que se observan no servían al lagar con su configuración original, ya que no se ubican en la zona de la pila de la uva, y según las técnicas y los materiales son contemporáneos a la apertura de la puerta para vehículos.

A este lagar también se le ha conocido como “Pepe Blasa”. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 114

LAGAR

“Pedro Arroyo II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	4,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2381	cántaras	/	381 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

En 1949 y 1951 se reseña el “Lagar de Pedro Arroyo y hermanos”, pudiendo tratarse de éste o del 156 (*Pedro Arroyo III*), que eran de la misma persona.

Observaciones:

Se observan las dos paneras laterales de la pila de la uva. En las fachadas laterales exteriores se aprecia cómo los durmientes de madera de la cubierta acaban en la zona donde se emplazaba el cargadero.



Pila de la uva

Nº 115

LAGAR

“Nicolás Calcedo I”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 49
Coordenadas UTM (x,y)	431507 4625409	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Chapado de piedra
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

La edificación actual es de nueva construcción. La segunda planta cuenta con cerramiento de fábrica de ladrillo. Sobre el dintel de la puerta está indicado el nº47.

La edificación antigua disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 115

LAGAR

“Nicolás Calcedo I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1800	cántaras	/	288 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Según testimonios se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.

La disposición y dimensiones de la tina son hipotéticas.

Nº 116

LAGAR

“Félix Gaitero”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 47
Coordenadas UTM (x,y)	431505 4625403	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Sobre el dintel de la puerta está indicado el nº43. Conserva parte de su aspecto tradicional.

También se ha denominado este lagar como “Vidal Callejo”, que es el yerno de Félix Gaitero, “Morte”.

Nº 116

LAGAR

“Félix Gaitero”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,9	3,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1175	cántaras	/	188 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

En 1956 se reseña el “Lagar de Félix Gaitero”.

Observaciones:

Según testimonios se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.

La disposición y dimensiones de la tina son hipotéticas.

Nº 117

LAGAR

“Celestina”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 45
Coordenadas UTM (x,y)	431504 4625400	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Conserva parte de su aspecto tradicional.

También se ha denominado este lagar como “Tina de Doña Celes”.

Nº 117

LAGAR

“Celestina”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,9	3,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1175	cántaras	/	188 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1951 como “Tina de la Celestina”, y en 1952 como “Tina Celestina Cartagena”.

Observaciones:

Según testimonios se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.

La disposición y dimensiones de la tina son hipotéticas.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 43
Coordenadas UTM (x,y)	431502 4625395	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Sobre el dintel está pintado el n.º 41. El alero se resuelve con una interesante hilada volada en la que alternan ladrillos y tejas. Se aprecia una parte del revestimiento tradicional de la fachada con unos rayados decorativos en círculo. El interior del lagar está lleno del escombros del colapso de la cubierta. Conserva su aspecto tradicional.

Este lagar también se denomina como “Boticarios” o “Los Cartagena”. La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 118

LAGAR

“Tío Cartagena”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,9	5,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2977	cántaras	/	476 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,2			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Parte del cargadero se ha derrumbado. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. La pila de la uva está dividida en dos, con una nueva panera en la antigua posición de la viga.

Se trata de un antiguo lagar de viga que se reconvirtió a tina, pasando de prensar con la viga a hacerlo con una prensa de husillo vertical. Para elaborar aquí había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a la prensa vertical. Dicha prensa es de husillo doble y se encuentra bajo el escombros. Posiblemente ocurra lo mismo con el pilón.



Pila de la uva



Vareñas y cargadero



Portajones de descarga

Nº 119

LAGAR

“Víctor Arroyo II”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 41
Coordenadas UTM (x,y)	431498 4625382	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Sobre el dintel del portajón de descarga está pintado el n.º 39. Conserva su aspecto tradicional.

La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 119

LAGAR

“Víctor Arroyo II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,4	5,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2871	cántaras	/	459 hectolitros
Longitud de palanca (m)		12,2			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pílon
	☒ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1951, 1953, 1954 y 1956 como “Tina de Víctor Arroyo”, refiriéndose probablemente a éste lagar en vez de al 108 (*Víctor Arroyo I*).

Observaciones:

Probablemente se transformó en una tina, si es a ésta a la que se refieren los Aforos del Vino. De esta manera, se quitaría la viga del lagar y para elaborar habría que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.

La viga, el pílón y el husillo se encuentran instalados en el exterior de la bodega Santiago Arroyo. La viga tiene 12,5 metros de longitud total y su terminación donde se acopla al husillo es en horquilla.



Pila de la uva



Viga



Pílon y husillo

Nº 120

LAGAR

“Urano”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 39
Coordenadas UTM (x,y)	431496 4625374	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

En la actualidad la superficie donde se emplaza la pila de la uva está llena de piedras procedentes del lagar 122 (*Margarita*), que está en proceso de obras. Entre los restos de la fachada se aprecia una piedra singular utilizada en el aparejo del muro. Se trata de la pieza desde la que arrancan los nervios de una bóveda, denominada enjarje, y cuya procedencia estará relacionada con alguna iglesia, ermita o taller de cantería antiguo.

El nombre de Urano proviene de que su dueño se llamaba Saturnino. La edificación disponía de cubierta en los vuelos de la década de los 80.

Nº 120

LAGAR

“Urano”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,9	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2315	cántaras	/	370 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,3			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Se aprecia la panera que separa las pilas. También se observa alguna piedra del recercado de un portajón de descarga, así como un durmiente de madera del lateral del cargadero.



Panera



Enjarje en el muro de fachada

Nº 121

LAGAR

“Montañés”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Tiradores. En Catastro: C/Lagares, n.º 29 (D)
Coordenadas UTM (x,y)	431479 4625370	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

La cubierta era a dos aguas y tenía acabado de teja árabe, estando sus restos en el interior del lagar. En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Sobre el dintel de la puerta está pintado el n.º 33. Conserva parte de su aspecto tradicional.

En la puerta está colocado un cartel de “Se vende” y dos números de teléfono. Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986.

Nº 121

LAGAR

“Montañés”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,5	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2025	cántaras	/	324 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,4			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería. Conserva las vareñas de entre pilas.



Portajones de descarga



2020



2019

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 37
Coordenadas UTM (x,y)	431495 4625363	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	En obras

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Sin cubrición

Observaciones:

El lagar original fue demolido en junio de 2019. Parte de la piedra de la edificación antigua se está empleando en el cerramiento de la nueva. Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Nº 122

LAGAR

“Margarita”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2174	cántaras	/	348 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,5			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☒ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1949 como “Lagar de Margarita Horta”, en 1954 como “Lagar de María Margarita”, y en 1956 como “Lagar de Margarita”. En éste último año se anota que echaba uva Cecilio Albarrán.

Observaciones:

Cada par de vareñas era de una única pieza de madera. El lagar contaba con canilla de piedra. Los portajones de descarga contaban con recercado de piedra en sillería. El pilón se conserva en el interior del nuevo edificio.

Las fotografías mostradas están tomadas en junio de 2019, poco antes de su demolición.



Interior del lagar



Pilón



Portajones de descarga

Nº 123

LAGAR

“Víctor Esgueva”



2020



2019

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 35
Coordenadas UTM (x,y)	431494 4625359	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Los portajones de descarga se sitúan en la Calle Los Lagares, y el acceso se realiza por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas. Sobre el dintel del portajón izquierdo está pintado el n.º 29. Parte del cargadero, en la fachada que da a la calle Los Lagares, se ha visto afectado por las obras de la edificación contigua. Conserva su aspecto tradicional.

Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986.

Nº 123

LAGAR

“Víctor Esgueva”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1985	cántaras	/	318 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,4			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería.



Pila de la uva

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 33
Coordenadas UTM (x,y)	431492 4625353	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Los portajones de descarga se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Nº 124

LAGAR

“Nicolás Calcedo II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,3	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1935	cántaras	/	310 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,3			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

No se ha constatado la presencia o no de elementos del antiguo lagar en el interior de la edificación.

Nº 125

LAGAR

“Marino Calcedo”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 31
Coordenadas UTM (x,y)	431490 4625347	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

La edificación actual es de nueva construcción. Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 125

LAGAR

“Marino Calcedo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2531	cántaras	/	405 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1953 y 1954 como “Lagar de Marino Calcedo”. En 1956 aparece el “Lagar de Marino y Nicolás”, en el que echan uva Julio León y Marino Calcedo.

Observaciones:

Nº 126

LAGAR

“Alfonso Horta”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 29
Coordenadas UTM (x,y)	431488 4625339	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Solar	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de bloque de cemento
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	
	Acabado	

Observaciones:

Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio se muestra con cubierta. El tejado del edificio y parte de la fachada oeste aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 126

LAGAR

“Alfonso Horta”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,8	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2430	cántaras	/	389 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,8			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Nº 127

LAGAR

“Sabina”



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 27
Coordenadas UTM (x,y)	431485 4625332	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Solar	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de bloque de cemento
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	
	Acabado	

Observaciones:

El acceso actual se realiza desde la calle Tiradores. Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Este lagar también se conocía como “Lagar de Sabina García y Jesús Menéndez”. Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio se muestra con cubierta. El tejado del edificio y parte de la fachada oeste aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 127

LAGAR

“Sabina”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,4	4,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2376	cántaras	/	380 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,8			

Elementos existentes

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Pila uva | ☐ Cargadero | ☐ Portajón | ☐ Pilón |
| ☐ Pila mosto | ☐ Vareñas | ☐ Viga | ☐ Husillo |

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Parte del recercado de sillería de los portajones de descarga se conservaba en 2013.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 25
Coordenadas UTM (x,y)	431483 4625327	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

La edificación actual es de nueva construcción. En la fachada está colocado el n.º 17 y en ella se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio original se muestra con cubierta. Uno de los faldones del tejado y su tronera aparecen en la foto panorámica de 1900.

Nº 128

LAGAR

“Andrés”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,8	4,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	2052	cántaras	/	328	hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,8				

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

En 1957 y 1958 se reseña el “Lagar de Andrés Arenal”, pudiendo referirse a éste.

Observaciones:

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº23
Coordenadas UTM (x,y)	431481 4625322	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Solar	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

El acceso al lagar se realiza por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas. Sobre el portajón pone nº17, en alusión a la antigua numeración de la calle. Bajo dicho portajón se aprecia la posible huella de un descargadero. La fachada conserva su aspecto tradicional. Sin síntomas de actividad.

Uno de los faldones del tejado y su tronera aparecen en la foto panorámica de 1900. En vuelos de la década de los 80 el edificio se muestra con cubierta.

Nº 129

LAGAR

“Tarsi”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	4,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2277	cántaras	/	364 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,3			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

La pila de la uva conserva la mitad de sus paneras. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Se conserva una trinchera entre las vareñas. Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva. Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería, salvo el dintel de uno de ellos que es de madera.



Solar



Pila de la uva y portajones



Vareñas



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 21
Coordenadas UTM (x,y)	431480 4625317	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de ladrillo
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Chapa metálica

Observaciones:

La edificación actual es casi en su totalidad de nueva construcción. En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio original se muestra con cubierta. El tejado del edificio aparece en la foto panorámica de 1900.

Nº 130

LAGAR

“Enrique Meruelo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,2	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	1620	cántaras	/	259	hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,7				

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 19
Coordenadas UTM (x,y)	431480 4625313	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de ladrillo
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Chapa metálica

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Este lagar también se conocía como “Lagar de Teófilo Villarrubia”. Los portajones de descarga del antiguo lagar se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio original se muestra con cubierta. Uno de los faldones del tejado y su tronera aparecen en la foto panorámica de 1900.

Nº 131

LAGAR

“Mellizo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	5,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2340	cántaras	/	374 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,7			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se aprecian los restos del hormigón de cal de la pila de la uva.



Restos de la pila de la uva

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº17
Coordenadas UTM (x,y)	431479 4625308	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

La denominación de este lagar hace alusión a su antigua pertenencia a la Iglesia y al cometido de recoger el diezmo. Formaba un conjunto con el lagar colindante (*133-Los Tercios II*), como prueba tanto la ubicación entre ambos de una cruz labrada, así como el durmiente de madera continuo que se aprecia desde la Calle Tiradores. Probablemente tras alguna desamortización del siglo XIX pasaría a manos de particulares.

El acceso al lagar se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas. Dicho acceso se encuentra tapiado. El edificio aparece en la foto panorámica de 1900, y aunque parcialmente tapado por un árbol, es posible apreciar el ventanuco que hoy conserva en la fachada de la Calle Tiradores. La última parte del tejado se ha caído durante el año 2020. Sin síntomas de actividad. Conserva su aspecto tradicional.

Nº 132

LAGAR

“Los Tercios I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3375	cántaras	/	540 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,4			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Al pilón le falta una porción de su volumen. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y entre ellas se conserva una trinchera. Las pilas están llenas de escombros. Se aprecia una de las vareñas que se situaban entre pilas.

De los lagares estudiados que conservan la mayoría de elementos fijos, éste se trata del de mayor capacidad. Normalmente los lagares de los Tercios suelen ser los de mayor tamaño de cada localidad.



Pila, portajones y cargadero



Vareñas



Pilón

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº15
Coordenadas UTM (x,y)	431478 4625301	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

La denominación de este lagar hace alusión a su antigua pertenencia a la Iglesia y al cometido de recoger el diezmo. Formaba un conjunto con el lagar colindante (*132-Los Tercios I*), como prueba tanto la ubicación entre ambos de una cruz labrada, así como el durmiente de madera continuo que se aprecia desde la Calle Tiradores. Probablemente tras alguna desamortización del siglo XIX pasaría a manos de particulares. El acceso al lagar se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

La cubierta de madera se apoya en correas con jabalcones. En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Al perder su uso como lagar se utilizó como almacén de cebada. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 133

LAGAR

“Los Tercios II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3375	cántaras	/	540 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,4			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
-------------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1956 como “Lagar Los Tercios”, en el que echaba uva Juan Gaitero.

Observaciones:

Se aprecian parte de las paneras laterales de la pila de la uva.



Restos pila de la uva

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº13
Coordenadas UTM (x,y)	431477 4625295	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

El acceso al lagar se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas. La fachada conserva parte de su aspecto tradicional. El interior de la edificación cuenta con restos de tabiques que indican que tras su funcionamiento como lagar se dedicó a otro uso. Sin síntomas de actividad.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, aparentemente ya sin cubierta, así como en los vuelos de la década de los 80.

Nº 134

LAGAR

“Las Elis II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	5,1	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2295	cántaras	/	367 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,5			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Los portajones de descarga han sufrido modificaciones para adaptarlos a otro uso. Se aprecian restos de la pila de la uva.

*Solar**Restos de la pila*

Nº 135

LAGAR

"Julio Horta I"

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, n.º 11
Coordenadas UTM (x,y)	431477 4625289	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	Inclinada a dos aguas Teja de hormigón

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Se aprecia parte del recercado en sillería de un portajón de descarga.

Los portajones de descarga se situaban en la Calle Los Lagares, y el acceso se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas.

Nº 135

LAGAR

“Julio Horta I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	4,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2700	cántaras	/	432 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,6			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

En 1949, 1951, 1952, 1958 y 1960 se reseña el “Lagar de Julio Horta”, pudiendo referirse a éste o al 148 (*Julio Horta II*).

Observaciones:

Se aprecian algunos restos del revestimiento de la pila de la uva.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº9
Coordenadas UTM (x,y)	431476 4625282	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Chapa metálica

Observaciones:

La cubierta se dispone sobre una parte de la edificación, quedando el resto sin cubrición. En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio se muestra ya sin cubierta.

Nº 136

LAGAR

“Panadero”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	5	4,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2700	cántaras	/	432 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,6			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El portajón de descarga se encuentra tapiado, y tiene un recercado de piedra en sillería. Se aprecian algunos restos del revestimiento de la pila de la uva.



Portajón de descarga

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Avenida de Aranda, nº5
Coordenadas UTM (x,y)	431457 4625272	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de ladrillo
CUBIERTA	Tipo Acabado	Inclinada a cuatro aguas Teja de hormigón

Observaciones:

El acceso al lagar se realizaba por la Calle Tiradores, por la cual los tiradores sacaban el mosto-vino en las pellejas. La edificación actual se dispone sobre las trazas del antiguo lagar, las cuales se han corroborado con los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como con los vuelos de la década de los 80.

Aparece en el cuadro 1 (Desde la Cuesta de la Bodeguilla) de Amancio Antón (1973), donde destaca el saliente del cargadero en la cubierta.

Nº 137

LAGAR

“Marino Arroyo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,4	4,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2277	cántaras	/	364 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,3			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Según testimonios, este lagar “era buenón”. La edificación original, al igual que la actual, cuenta con un buen retranqueo respecto a la carretera, lo que suponía un generoso espacio de maniobra para los carros al descargar. Las trazas de las pilas se aprecian en uno de los vuelos de la década de los 80, donde el edificio aparece sin cubierta.

El pilón, de gran tamaño, está enterrado en lo que era la pila del mosto, situada en el sótano de la casa.

Nº 138

LAGAR

“Francisco Arroyo”

Café Real

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	IV. Camino de los Lagares	Calle Los Lagares, nº3
Coordenadas UTM (x,y)	431478 4625268	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Hostelería	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Nº 138

LAGAR

“Francisco Arroyo”

Café Real

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,3	4,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2129	cántaras	/	341 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,6			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Se reseña en 1949 como “Lagar de Francisco Arroyo”.

Observaciones:

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Se aprecia el grosor del cargadero desde el exterior. La descarga de uva en este lagar se realizaba por el callejón que tiene a un lado y que comunica la Calle Los Lagares con la Calle Tiradores.



Pila de la uva y cargadero



Vareñas

V. CARRETERA DE ARANDA

139-167

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle San Jorge n.º 4
Coordenadas UTM (x,y)	431512 4625274	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de ladrillo
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

Edificio de nueva construcción. En su parcela existían dos lagares, según testimonios, que podrían emplazarse dentro del mismo edificio.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio original se muestra ya sin cubierta.

Nº 139

LAGAR

“Tío Charles II”

3- LAGAR – sobre rasante

LAGAR 1

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1620	cántaras	/	259 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8			
Elementos existentes		☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
		☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo
Estado de conservación		Desaparecido			

LAGAR 2

PILA UVA	Dimensiones (m)	3	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1350	cántaras	/	216 hectolitros
Longitud de palanca (m)		7,9			
Elementos existentes		☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
		☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo
Estado de conservación		Desaparecido			

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Nº 140

**BODEGA
Y LAGAR****“Cagarria”****1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle San Jorge, n.º 6
Coordenadas UTM (x,y)	431519 4625280	Viario público de acceso Camino empedrado

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

En junio de 2019 conservaba la mayor parte de la cubierta. Conserva parte de su aspecto tradicional. Este lagar y bodega también se ha conocido como “Máximo”.

Aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio se muestra con cubierta.

Nº 140

**BODEGA
Y LAGAR****“Cagarria”****3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,5	3,6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1418	cántaras	/	227 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, y cuentan con refuerzos metálicos en su parte superior. La mayor parte del cargadero ha desaparecido. Uno de los puntales que sujetan el cargadero es un husillo reciclado. Se conserva una de las vareñas de entre pilas.

*Lagar**Pila de la uva**Vareñas*

Nº 140

BODEGA
Y LAGAR

“Cagarria”

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	844	840,5	Desnivel (m)	3,5
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución ramificada				
Longitud (accesible/inaccesible)	0	17	L. Total	17	Corta (< 18 m)
Pavimento					
Elementos de refuerzo					
Ventilación					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural					
Hundida					

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

El acceso se encuentra colmatado de escombros. Según testimonios, respiraba con la bodega 80 (*Las Morales I*).

Nº 140

**BODEGA
Y LAGAR**

“Cagarria”

5- FOTOGRAFÍAS

Nº 141

BODEGA

“Cóncono Tío Pito”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas
Coordenadas UTM (x,y)	431533 4625263	Viario público de acceso Sendero

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Acceso directo a bodega	Estado de conservación	Ruina avanzada
FACHADA	Cerramiento Remates Puerta		
CUBIERTA	Tipo Acabado		

Observaciones:

Se designa con este nombre en el plano de Tomás García Cuesta de 2017.

La edificación sobre rasante aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957.

Nº 141

BODEGA

“Cóncono Tío Pito”

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	847	843	Desnivel (m)	4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	0	15	L. Total	15	Corta (< 18 m)
Pavimento					
Elementos de refuerzo					
Ventilación					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural					
Hundida					

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Nº 141

BODEGA

“Cóncavo Tío Pito”

4- FOTOGRAFÍAS

Nº 142

BODEGA
Y LAGAR

“Tío Alejillos”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas n.º 1
Coordenadas UTM (x,y)	431538 4625258	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Plana (pendiente inferior a 5°)
	Acabado	Hormigón

Observaciones:

Sin síntomas de actividad.

Se denomina “Tío Alejillos” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017. El “Tío Alejillos” era Andrés Arenal.

Nº 142

**BODEGA
Y LAGAR****“Tío Alejillos”****3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,9	2,3	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1009	cántaras	/	161 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes☒ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☒ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Vestigios puntuales

Aforos históricos del Vino:

En 1957 y 1957 aparece el “Lagar de Andrés Arenal”, refiriéndose probablemente al 124b (*Andrés*) en lugar de a éste.

Observaciones:

Según testimonios se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo. En su día pudo haber sido un lagar de viga, cuyos restos corresponderían con la pila de la uva.

Los muros originales se completaron con un forjado de hormigón, configurando dos depósitos de mosto-vino. Cuenta con dos trampillas de acceso y llenado en la cubierta. Probablemente la pisa y el prensado se realizaran encima de dichos depósitos o pilas.

*Lagar*

Nº 142

BODEGA
Y LAGAR

“Tío Alejillos”

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	848	844	Desnivel (m)	4
Orientación (puerta / cañón)	Noroeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior				
Estado	Taponado			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	0	9	L. Total	9	Corta (< 18 m)
Pavimento					
Elementos de refuerzo					
Ventilación					
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas					
Estado conservación estructural					
Hundida					

ZARCERA/S
Cota exterior / suelo nave (m)
Profundidad (m)
Chimenea
Acabado exterior
Estado

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

Nº 142

**BODEGA
Y LAGAR**

“Tío Alejillos”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas, n.º 2
Coordenadas UTM (x,y)	431544 4625262	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Constituye un caso singular en la localidad, ya que es uno de los tres lagares que conserva todos sus elementos principales. En la esquina de la zona de los portajones de descarga se aprecia en su base una piedra de grandes dimensiones que pudo haber sido un antiguo pilón. Conserva su aspecto tradicional. El muro de la puerta de acceso cuenta con un ligero desplome, producido posiblemente por el empuje de la cubierta unido a cambios de humedad en la cimentación. Este efecto se visibiliza en el muro lateral a través de una grieta considerable.

Aparece en primer plano en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), donde se observa el portajón de descarga del lateral.

Nº 143

LAGAR

“Sebastián I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1980	cántaras	/	317 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,7			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☒ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☒ Viga	☒ Husillo

Estado de conservación	Completo
------------------------	----------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Canilla de piedra. El husillo atraviesa un piso elevado de madera. Las dimensiones son aproximadas ya que no ha sido posible llevar a cabo las mediciones.

Cuenta con dos portajones de descarga bajo el cargadero, tapiados, y con otro más en el lateral, cuyas jambas son de ladrillo.

*Pilón, husillo y viga**Cargadero y portajón de descarga**Portajones tapiados*

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas n.º 4
Coordenadas UTM (x,y)	431548 4625257	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	2 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	Inclinada a dos aguas Teja árabe

Observaciones:

Conserva parte de su aspecto tradicional. Se designa como “Lagareta del Tío Pata (El Siglo)” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017. También se ha conocido como “Lagar de Dildá”.

Aparece en primer plano en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973).

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,4	4,3	1,9	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2247	cántaras	/	359 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,3			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

En 1951 aparece como “Lagar El Siglo – Tomás Callejo”. Se reseña como “Lagar de Tomás Callejo” desde 1952 hasta 1958. En 1955 se apunta como “Tomás Callejo Domingo” y en 1956 se añade que Daniel Callejo echa uva en él.

Observaciones:

Probablemente se trata de un antiguo lagar de viga reconvertido en tina o lagareta sin viga. La pila de la uva redujo su tamaño mediante nuevas particiones y se emplazó el acceso a la bodega en su centro. Se observan restos de las paneras de la antigua pila, pudiendo apreciar su disposición. Los muros o paneras de las pilas de la tina han desaparecido en su mayor parte.

La pila de la uva ha perdido la panera que la separaba de la pila del mosto.



Pila de la uva



Revestimiento de la pila

Nº 144

**BODEGA
Y LAGAR****“El Siglo - Tío Pata”****4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	848	844,5	Desnivel (m)	3,5
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	14
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	12	0	L. Total	12	Corta (< 18 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	No tiene				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☒ Tajones piedra		☒ Tajones madera		☐ Cubas
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas	Estrato arenoso con intercalaciones de conglomerado				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	144 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	853	844,3
Profundidad (m)	8,7	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Piedra	
Estado	Bueno	

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

En el entronque de la zarcera con la nave se observa una disminución de la sección del pozo, a modo de embudo. Este hecho refuerza la hipótesis de la construcción de la zarcera desde arriba hacia abajo.

Nº 144

**BODEGA
Y LAGAR**

“El Siglo - Tío Pata”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



144 A

Nº 145

LAGAR

“Tío Panadero”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas, n.º 6
Coordenadas UTM (x,y)	431551 4625254	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Solar	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de piedra en mampostería
CUBIERTA	Tipo Acabado	No tiene cubierta

Observaciones:

Se mantiene una pequeña parte del muro original. La edificación ha desaparecido casi completamente y se ha pavimentado una parte del suelo, donde se observa un asador.

Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986. Aparece en primer plano en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973).

Nº 145

LAGAR

“Tío Panadero”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,9	4,7	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1533	cántaras	/	245 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,5			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva.



Restos pila de la uva

Nº 146

**BODEGA
Y LAGAR****“El Terrible”***Peña La Mina***1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas, n.º 3
Coordenadas UTM (x,y)	431539 4625250	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Merendero	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Conserva parte de su aspecto tradicional.

Se designa como “Lagareta El Terrible” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017.

Nº 146

**BODEGA
Y LAGAR****“El Terrible”***Peña La Mina***3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	2,6	3,8	1,4	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	865	cántaras	/	138 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
-------------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se trataba de una tina o lagareta, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo. Cuenta con una canilla de hormigón que da directamente a la bajada de la bodega subterránea.

*Portajón de descarga**Canilla*

Nº 146

**BODEGA
Y LAGAR****“El Terrible”***Peña La Mina***4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	846,6	842,3	Desnivel (m)	4,3
Orientación (puerta / cañón)	Oeste	Oeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	17
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	Bóveda de hormigón			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA			Cota principal	840-845 m	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	8	0	L. Total	8	Corta (< 18 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en hormigón				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera	☐ Cubas		
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera	☐ Pozo		
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	146 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	849	840,9
Profundidad (m)	8,1	
Chimenea	No	
Acabado exterior	Ladrillo	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Tras la nave cuenta con un largo pasillo de reducida altura que llega a la zarcera.

Nº 146

**BODEGA
Y LAGAR**

“El Terrible”

Peña La Mina

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



146 A

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas, n.º 5
Coordenadas UTM (x,y)	431550 4625238	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	3 (utilizando el desnivel)
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a tres aguas
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

La cubierta del antiguo lagar aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), apreciándose parte de un portajón de descarga.

Nº 147

LAGAR

“Sebastián II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,8	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1796	cántaras	/	287 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,5			

Elementos existentes

☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Bodegas, n.º 7
Coordenadas UTM (x,y)	431552 4625227	Viario público de acceso Camino de tierra

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Sobre el dintel de la puerta está pintado el n.º 13. El edificio ha perdido buena parte de la cubierta. Conserva su aspecto tradicional.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), apreciándose los dos portajones de descarga. Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986.

Nº 148

LAGAR

“Julio Horta II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,7	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2221	cántaras	/	355 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,5			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:

En 1949, 1951, 1952, 1958 y 1960 se reseña el “Lagar de Julio Horta”, pudiendo referirse a éste o al 135 (*Julio Horta I*).

Observaciones:

Los portajones de descarga cuentan con recercado de piedra en sillería, y están tapiados. Se conserva una vareña de entre pilas. La altura del cargadero se rebajó para igualarla con el resto del faldón de cubierta.



Portajones y cargadero

Nº 149

LAGAR

“Blas”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Barracas, n.º 9
Coordenadas UTM (x,y)	431588 4625221	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

La edificación es prácticamente entera de nueva construcción.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973).

Nº 149

LAGAR

“Blas”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1985	cántaras	/	318 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,1			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

En la esquina de la fachada se emplaza un pilón, que podría ser el del antiguo lagar.



Pilón en fachada

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Barracas, n.º 7
Coordenadas UTM (x,y)	431583 4625218	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

Cuenta con una parra en la puerta. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), distinguiéndose el portajón de descarga con su plataforma o descargadero, así como el cargadero.

Nº 150

LAGAR

“La Polvera”

Peña La Polvera

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4	2,2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2310	cántaras	/	370 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,1			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☒ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva la mayoría de elementos fijos
------------------------	--

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

A pesar de conservar la mayor parte de elementos fijos del lagar, las compartimentaciones interiores hacen difícil una lectura conjunta.

La peña tiene aquí su sede desde 1976, y por entonces ya no estaba la viga. Canilla metálica.



Vareñas y cargadero



Canilla



Portajón y cargadero

Nº 151

LAGAR

“Santa Águeda I”



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Barracas, n.º 5
Coordenadas UTM (x,y)	431578 4625216	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	En obras

FACHADA	Cerramiento Remates
CUBIERTA	Tipo Acabado

Observaciones:

La edificación original se ha demolido en el año 2020, y se ha empezado a construir una nueva sobre la superficie de este lagar y del 152 (*Santa Águeda II*).

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), distinguiéndose el portajón de descarga con su plataforma o descargadero, así como el cargadero.

Nº 151

LAGAR

“Santa Águeda I”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,8	4,1	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1753	cántaras	/	280 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9			

Elementos existentes

☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:



Cargadero en 2019 (derecha)



2020



2013 (Foto Google Earth)

1- LOCALIZACIÓN

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Barracas, n.º 5
Coordenadas UTM (x,y)	431573 4625214	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	En obras

FACHADA	Cerramiento Remates
CUBIERTA	Tipo Acabado

Observaciones:

Se trataba de un solar que conservaba algunos restos de la pila de la uva. Los restos del lagar se han demolido en el año 2020, y se ha empezado a construir una nueva sobre la superficie de este lagar y del 151 (*Santa Águeda I*). La denominación adoptada para este lagar procede de la del contiguo (*Santa Águeda I*), pudiendo haber tenido o no relación con él.

La edificación aparece ya sin cubierta en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80. Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973).

Nº 152

LAGAR

“Santa Águeda II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,6	4,2	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1701	cántaras	/	272 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,8			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Como lagar se dejó de usar hace muchos años (no tenía cubierta en 1946), por lo que en el lugar donde previsiblemente estarían los portajones de descarga se emplazaba un murete sin dichos huecos. También pudo haber sido una lagareta auxiliar de alguno de los lagares adyacentes.



Cargadero en 2019 (derecha)



Pila de la uva 2013 (Foto Google)



Revestimiento de la pila

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Barracas, nº3
Coordenadas UTM (x,y)	431570 4625212	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

El revestimiento de la fachada posterior cuenta con unos rayados decorativos. Frente al acceso se encuentra un pilón que podría corresponder a un lagar cercano (151-*Santa Águeda I*). Este lagar también se ha denominado “Zapatones”. Conserva su aspecto tradicional. Sin síntomas de actividad.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), distinguiéndose el portajón de descarga y el cargadero. Las trazas y disposición del lagar se muestran en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio aparece ya sin cubierta.

Nº 153

LAGAR

“Tío Charles III”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4,1	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1845	cántaras	/	295 hectolitros
Longitud de palanca (m)		7,9			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El recercado del portajón de descarga se resuelve en piedra en sillería. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera. Se aprecian las diferentes capas de revestimiento de la pila de la uva.

El cargadero se ha venido abajo en la última década.



Lagar



Pila de la uva y vareñas



Portajón de descarga

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Calle Las Barracas, nº1
Coordenadas UTM (x,y)	431542 4625205	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de ladrillo
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a cuatro aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

Este lagar-bodega también se denominaba “La Tina de Víctor García” o simplemente “La Tina”. Se conserva en la tapia que da a la Calle Las Barracas parte del muro original del edificio primigenio, realizado con mampostería de piedra y con esquinas y recercado de puerta con piedra en sillería. El acceso a la bodega se realiza por un garaje situado al oeste del edificio actual, a una cota menor.

La edificación original aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la serie 1973-1986, hasta el de 1982, donde ya se muestra la edificación actual. Según estas referencias, estaba adosada al lagar colindante (153-*Tío Charles III*) y tenía una cubierta a tres aguas.

Nº 154

**BODEGA
Y LAGAR****“Víctor García”****3- LAGAR – sobre rasante**

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1800	cántaras	/	288 hectolitros
Longitud de palanca (m)					

Elementos existentes

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Pila uva | ☐ Cargadero | ☐ Portajón | ☐ Pilón |
| ☐ Pila mosto | ☐ Vareñas | ☐ Viga | ☐ Husillo |

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Se reseña desde 1949 hasta 1960 como “Tina de Víctor García”. En este último año se apunta que echaba uva Mariano Ruíz.

Observaciones:

Según testimonios se trataba de una tina, y no contaba con viga. Para elaborar en este lagar había que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a una prensa vertical de husillo.



Restos fachada del lagar

Nº 154

**BODEGA
Y LAGAR**

“Víctor García”

4- BODEGA - bajo rasante

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	842,6	840,4	Desnivel (m)	2,2
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa		Nº escalones	5
Material acabado inferior	Cemento			
Acabado superior	A tramos: forjado de hormigón + bóveda de tierra			
Estado	Bueno			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	18	0	L. Total	18	Media (18 - 36 m)
Pavimento	Cemento				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en hormigón y arcos de hormigón				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra	☐ Tajones madera		☐ Cubas	
	☐ Eje construcción	☐ Redes madera		☐ Pozo	
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
	Existen zonas con arena de grano fino				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	154 A		154 B	
Cota exterior / suelo nave (m)	847,8	840,4	849,8	840,6
Profundidad (m)	7,4		9,2	
Chimenea	Sí		No	
Acabado exterior	No tiene		Bloque hormigón	
Estado	Taponada		Taponada	

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El acceso actual está modificado respecto al original, que probablemente partía de la tina ya desaparecida. Al fondo de la nave sale un pasillo de casi la misma longitud que la propia nave, y que culmina en la zarcera; posiblemente se deba a un intento de ampliación de la bodega que finalmente no se llevó a cabo por la poca competencia del estrato tan arenoso.

Nº 154

**BODEGA
Y LAGAR**

“Víctor García”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso



Nave subterránea

Zarcera/s



154 A



154 B

Nº 155

LAGAR

“Pedro Gómez”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda
Coordenadas UTM (x,y)	431580 4625143	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

El edificio se vio afectado por la ampliación de la carretera. Conserva parte de su aspecto tradicional. Sin síntomas de actividad.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973). Las trazas y disposición del lagar se muestran en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio aparece ya sin cubierta.

Nº 155

LAGAR

“Pedro Gómez”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	3,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1710	cántaras	/	274 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,5			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

En 1949, 1952, 1956, 1957 y 1958 se reseña el “Lagar de Pedro Gómez”, pudiendo referirse a éste o al 167 (*Pedro Gómez II*).

Observaciones:

Refuerzos metálicos en la parte superior de las vareñas. No se observa ningún portajón de descarga, por lo que probablemente los cestos se introducirían por la puerta de acceso al largar, y se elevarían hasta la pila de la uva.



Pila de la uva y cargadero



Vareñas

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda
Coordenadas UTM (x,y)	431566 4625154	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Sin uso	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina avanzada

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

En la pila de la uva crecen árboles y arbustos. El edificio se vio afectado por la ampliación de la carretera. Sin síntomas de actividad

El cargadero del lagar aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973). Las trazas y disposición del lagar se muestran en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde el edificio aparece ya sin cubierta.

Nº 156

LAGAR

“Pedro Arroyo III”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2025	cántaras	/	324 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

En 1949 y 1951 se reseña el “Lagar de Pedro Arroyo y hermanos”, pudiendo tratarse de éste o del 114 (*Pedro Arroyo II*), que eran de la misma persona.

Observaciones:

Se aprecian los restos de la panera lateral de la pila, despojada ya del revestimiento.



Pila de la uva



Restos de la panera lateral

Nº 157

LAGAR

“Camino Aranda”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº21
Coordenadas UTM (x,y)	431552 4625175	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de ladrillo
CUBIERTA	Tipo Acabado	Inclinada a un agua Chapa metálica

Observaciones:

Las trazas y disposición del lagar se muestran en el vuelo americano de 1957, donde el edificio aparece ya sin cubierta. En los vuelos de los años 80 no se aprecian rastros del edificio.

Junto a este lagar se emplazaba antiguamente un potro de herrar.

Nº 157

LAGAR

“Camino Aranda”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1890	cántaras	/	302 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,2			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Delante de la edificación actual se encuentra un pilón, que podría pertenecer a este lagar o al contiguo (158-David Villarrubia II).



Pilón

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº19
Coordenadas UTM (x,y)	431544 4625183	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Regular

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

El frente del edificio se retranqueó con motivo de la ampliación de la carretera en 1995. Buena parte de la cubierta se ha venido abajo.

Las trazas del edificio original aparecen en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde conservaba íntegra la cubierta.

Nº 158

LAGAR

“David Villarrubia II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,2	4,8	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1728	cántaras	/	276 hectolitros
Longitud de palanca (m)		8,6			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Junto a la edificación actual se encuentra un pilón, que podría pertenecer a este lagar o al contiguo (157- *Camino Aranda*). Se aprecia una vareña de entre pilas desde la foto aérea.

Según testimonios, en este lagar descargaban los cestos mediante un sistema de raíles para subirlos hasta la pila de la uva, ya que no había portajón de descarga desde la parte superior.

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº17
Coordenadas UTM (x,y)	431542 4625187	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Regular

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

El frente del edificio se retranqueó con motivo de la ampliación de la carretera en 1995, cuyo año está marcado en el enfoscado. Buena parte de la cubierta se ha venido abajo. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Las trazas del edificio original aparecen en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80, donde conservaba íntegra la cubierta. Este lagar se denomina “La Tina” en el plano de Tomás García Cuesta de 2017.

Nº 159

LAGAR

“Florentino Santamaría”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3,5	4,5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	1772	cántaras	/	284 hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,1			

Elementos existentes	☒ Pila uva	☒ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Conserva parte de sus elementos fijos
-------------------------------	---------------------------------------

Aforos históricos del Vino:

En 1952 y 1953 se reseña el “Lagar de Florentino Santamaría”.

Observaciones:

El recercado del portajón de descarga se resuelve en piedra en sillería. Cada par de vareñas es de una única pieza de madera, mostrando parte de la corteza del tronco. Conserva una de las vareñas de entre pilas.



Pila de la uva y cargadero



Vareña

Nº 160

**BODEGA
Y LAGAR****“El Sindicato”****1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº15
Coordenadas UTM (x,y)	431523 4625218	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Ruina parcial

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	No tiene cubierta
	Acabado	

Observaciones:

Destaca la puerta de acceso, que cuenta con un arco carpanel resuelto en piedra en sillería. Existía otra puerta de iguales características, que se sustituyó por otra para acceso de vehículos. Para descargar la uva, los carros entraban dentro del edificio por un arco y salían por el otro, constituyendo un caso único. El recercado de una pequeña ventana se resuelven en sillería. Un chopo crece en el interior del recinto. Sin síntomas de actividad. Conserva su aspecto tradicional.

Aparece con cubierta en los vuelos de la serie 1973-1986, hasta el de 1982, donde ya ha desaparecido.

3- LAGAR – sobre rasante

LAGAR 1

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,9	4,95	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3032	cántaras	/	485 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,4			
Elementos existentes		☒ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
		☐ Pila mosto	☒ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo
Estado de conservación		Conserva parte de sus elementos fijos			

LAGAR 2

PILA UVA	Dimensiones (m)	4	4,95	2	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2475	cántaras	/	396 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,8			
Elementos existentes		☒ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
		☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo
Estado de conservación		Vestigios puntuales			

Aforos históricos del Vino:

En 1951 se reseña el “Lagar Sindicato”, donde echa uva Teófilo Ordoñez. En 1956 se apunta el mismo nombre de lagar, echando uva Manuel Esteban.

Observaciones:

Las paneras de ambas pilas de la uva se resuelven con piedra en sillería. Las pilas de la uva están llenas de escombros, incluyendo un coche en la del lagar 1. Se conservan las vareñas del lagar 1, siendo cada par de ellas de una única pieza de madera. Entre las vareñas se aprecia una trinchera. El lagar 2 muestra el hueco de las vareñas desaparecidas. Ambos lagares conservan una parte de los cargaderos.

Descargaban los cestos con el carro dentro del edificio y se subían a las pilas para vaciarlos en ellas con una palanca como la que se usaba para pesarlos.



Pilas de la uva



Vareñas lagar 1



Sillería en la pila de la uva

Nº 160

**BODEGA
Y LAGAR****“El Sindicato”****4- BODEGA - bajo rasante**

ACCESO				
Cota (inicio/llegada a nave) (m)	844	840,3	Desnivel (m)	3,7
Orientación (puerta / cañón)	Suroeste	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera		Nº escalones	
Material acabado inferior				
Acabado superior	Bóveda rebajada de ladrillo			
Estado	Escalones acenagados			

NAVE SUBTERRÁNEA				Cota principal	840-845 m
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva				
Longitud (accesible/inaccesible)	12	0	L. Total	12	Corta (< 18 m)
Pavimento	Terreno natural				
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en ladrillo y bóveda de cañón en sillería				
Ventilación	Por zarcera/s				
Elementos de interés etnográfico	☐ Tajones piedra		☐ Tajones madera		☐ Cubas
	☐ Eje construcción		☐ Redes madera		☐ Pozo
Observaciones geológicas	Predominio del estrato arenoso				
Estado conservación estructural	Bueno				

ZARCERA/S	160 A	
Cota exterior / suelo nave (m)	847	840,4
Profundidad (m)	6,6	
Chimenea	No	
Acabado exterior	No tiene	
Estado	Taponada	

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El nivel del agua del pozo en julio de 2020 estaba en la cota 839,7 metros sobre el nivel del mar (50 cm bajo el nivel del suelo de la nave en ese punto).

Nº 160

**BODEGA
Y LAGAR**

“El Sindicato”

5- FOTOGRAFÍAS

Bodega



Acceso (exterior)



Acceso



Nave subterránea



Pozo

Zarcera/s



160 A

Nº 161

LAGAR

“Parrondo IV”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº13
Coordenadas UTM (x,y)	431517 4625226	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 161

LAGAR

“Parrondo IV”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	6	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	3105	cántaras	/	497 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,5			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:

Desde 1951 a 1960 se reseña todos los años el “Lagar de Agustín González”, a quien se conocía como “Parrondo”. Esta persona disponía de hasta cuatro lagares relacionados con él, siendo posible que éste fuera uno de los mencionados en los aforos.

Observaciones:

El recercado del portajón de descarga se resuelve en piedra en sillería. Se aprecian las paneras laterales de la pila de la uva.

*Panera de la pila de la uva**Portajón de descarga*

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº11
Coordenadas UTM (x,y)	431514 4625230	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Fábrica de piedra en mampostería
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

En la fachada se ha realizado una puerta para acceso de vehículos, sobre la que está pintado el n.º 13. Conserva parte de su aspecto tradicional.

Nº 162

LAGAR

“Heliodoro Horta”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,8	4,7	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2538	cántaras	/	406 hectolitros
Longitud de palanca (m)		11,5			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Se aprecian las paneras laterales de la pila de la uva.



Panera de la pila de la uva

Nº 163

LAGAR

“Tío Claudio”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº12
Coordenadas UTM (x,y)	431512 4625218	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a dos aguas
	Acabado	Teja mixta

Observaciones:

Este lagar se ha documentado y representado en su lugar en base a testimonios de personas mayores.

Nº 163

LAGAR

“Tío Claudio”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	3	4,1	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	1384	cántaras	/	221	hectolitros
Longitud de palanca (m)		9,1				

Elementos existentes☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo**Estado de conservación**

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

Nº 164

LAGAR

“Gregorio Calvo”

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda
Coordenadas UTM (x,y)	431507 4625225	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Solar	Nº de plantas	-
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates
CUBIERTA	Tipo Acabado

Observaciones:

Este lagar se ha documentado y representado en su lugar en base a testimonios de personas mayores, según los cuales el lagar “lo tiraron cuando ensancharon la carretera”.

La edificación aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, así como en los vuelos de la década de los 80.

Nº 164

LAGAR

“Gregorio Calvo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,2	4,4	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)	
	Capacidad	2079	cántaras	/	333	hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,2				

Elementos existentes

☐ Pila uva☐ Cargadero☐ Portajón☐ Pilón☐ Pila mosto☐ Vareñas☐ Viga☐ Husillo

Estado de conservación

Desaparecido

Aforos históricos del Vino:

Observaciones:

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Camino Rubiejo, nº4. En Catastro: C/Las Escuelas, 4
Coordenadas UTM (x,y)	431481 4625234	Viario público de acceso Calle pavimentada

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Vivienda	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento Remates	Fábrica de ladrillo
CUBIERTA	Tipo Acabado	Inclinada a dos aguas Teja árabe

Observaciones:

Sin vestigios del lagar, el cual era “grande” según testimonios. Su volumetría aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, de los que se deduce la posibilidad de que pudiera existir otro lagar en paralelo al sur.

Nº 165

LAGAR

“Las Moralas II”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	4,9	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2536	cántaras	/	406 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, nº8
Coordenadas UTM (x,y)	431462 4625252	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Almacén	Nº de plantas	Una
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Enfoscado
	Remates	Recercado de la puerta y esquinas con piedra en sillería
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a un agua
	Acabado	Teja árabe

Observaciones:

La fachada lateral, con la puerta de acceso y el portajón de descarga, conserva su cerramiento original de fábrica de piedra en mampostería, manteniendo parte de su aspecto tradicional.

Aparece en el cuadro 2 (Desde la Cuesta de la San Jorge) de Amancio Antón (1973), apreciándose el cargadero y dos portajones de descarga debajo.

Nº 166

LAGAR

“Domitilo Callejo”

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	4,9	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2536	cántaras	/	406 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☒ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Vestigios puntuales
------------------------	---------------------

Aforos históricos del Vino:**Observaciones:**

El cargadero, que se situaba en la fachada a la carretera, tenía unas proporciones considerables. Portajón de descarga con recercado de piedra en sillería. Se conserva una de las vareñas de las situadas entre pilas.



Portajón de descarga



Vareña

**1- LOCALIZACIÓN**

Corro – Sector	V. Carretera de Aranda	Avenida de Aranda, n.º 6
Coordenadas UTM (x,y)	431457 4625253	Viario público de acceso Carretera

2- ACCESO – sobre rasante

Uso principal	Hostelería	Nº de plantas	Dos
Uso antiguo	Lagar	Estado de conservación	Bueno

FACHADA	Cerramiento	Chapado de piedra
	Remates	
CUBIERTA	Tipo	Inclinada a tres aguas
	Acabado	Teja de hormigón

Observaciones:

Edificio de nueva construcción. La planta superior cuenta con cerramiento de fábrica de ladrillo. El lagar antiguo se ha documentado y representado en su lugar en base a testimonios de personas mayores.

La edificación aparece en los vuelos americanos de 1946 y 1957, adosada al lagar 166 (*Domitilo Callejo*).

Nº 167

LAGAR

“Pedro Gómez II”

Bar los Claveles

3- LAGAR – sobre rasante

PILA UVA	Dimensiones (m)	4,6	5	1,8	(panera coz / panera lateral / profundidad)
	Capacidad	2588	cántaras	/	414 hectolitros
Longitud de palanca (m)		10,2			

Elementos existentes	☐ Pila uva	☐ Cargadero	☐ Portajón	☐ Pilón
	☐ Pila mosto	☐ Vareñas	☐ Viga	☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Aforos históricos del Vino:

En 1949, 1952, 1956, 1957 y 1958 se reseña el “Lagar de Pedro Gómez”, pudiendo referirse a éste o al 155 (*Pedro Gómez I*).

Observaciones:

PLANO ÍNDICE

